

Amoladora Phiolent Professional MShU 2-9-125

mal modelo Trabajado exclusivamente con metal para soldadura e imprimacin. Limpieza, pulido. Hasta que el motor se quem, solo se quej de que no haba un arranque suave, result que el principal problema era la falta de proteccion contra sobrecarga. Adems, esto ni siquiera es un problema, sino la razn por la que se quem. El taller dijo que el motor se quem por la carga excesiva. Se elimin la garanta, ofrecieron una reparacin pagada. Reemplazar el motor que tienen a un precio de ms de la mitad del costo de la mquina.

Puedes comprarLo compr por el controlador de velocidad. Trabajo principalmente a bajas velocidades. Lijo madera, por lo que no uso tripa.

un buen modelo, me gustLo uso desde 2003. Nunca me defraud, solo a principios de este ao (2016) hubo un contragolpe en el eje de la caja de cambios. Diagnostico - cojinete El cojinete "201" y el buje de bronce se reemplazaron de forma independiente y " pero las escobillas y el rotor se estn quemando. O tal vez esto sucede solo con un rotor y cepillos no nativos. Pero an as no es grave. Tambin tengo una sierra elctrica de Fiolent, pero no hay sin jambas. No tendr ms Fiolent. 1 el motor es muy tenaz, pero todo lo dems no es muy un ao de funcionamiento, la llave dej de arreglarse, el botn se quem y la unidad de control dej de ajustar la velocidad, nunca ha habido tal problema en China barata. reductor - falta de cojinete o buje para el vstago del husillo, el asiento se rompe rpidamente y, por supuesto, el precio de los componentes es demasiado alto para reparar falta de soporte de velocidad bajo carga, todo se estropea funcion durante aproximadamente 5 aos. luces estroboscopicas para hormign y corte de azulejos. el cojinete del rotor fall. Voy a cambiar y sigo sirviendo.Recomiendo para trabajo medio-pesado.

excelente modelosierra de todo y por todos lados y ojal corte

excelente modeloBuena relacion precio/calidad .previamente utilizado DeWalt, este no es inferior, excepto que no hay proteccion contra el polvo, pero esto es solucionable