

Batidora Grohe Costa L 31812001

modelo terrible Mierda rara. No compre.

Mal modelo Después de instalar el grifo, encontré una fuga debajo del fregadero cuando salpicaba agua en el grifo. Pensé que la junta estaba goteando entre el fregadero y el grifo. Lo reinstalé 4 veces, puse una junta adicional, pero el agua sigue fluyendo. La batidora tiene una estructura compuesta, se adjunta un soporte redondo al fregadero, en el que se instala el cuerpo de la batidora. Resulta que el agua no fluye entre el fregadero y el soporte, donde está instalada la junta, sino entre el cuerpo y el soporte, donde el diseño no proporciona aislamiento. Tuve que envolver la junta con cinta de humo. La empresa también me sorprendió con una reparación en garantía. Resulta que se paga la llamada del maestro bajo la garantía, esta es la política de la compañía Grohe. No recomiendo nada, solo cuento mi experiencia. No volveré a comprar Grohe.