

Sistema de refrigeración Chieftec AF-0925PWM

El enfriador es basura. Necesitaba 90 para el procesador, buscaba el ms aburrido. Antes haba un Deepcool UF 92 a 1800 rpm (en realidad giraba casi 2 mil), pero no alcanzaba cuando el procesador estaba cargado al mximo. Puse este y lo retir despus de 5 minutos. A una velocidad de 2700, se enfra an peor (3-4 grados) que el enfriamiento profundo mencionado anteriormente! Al mismo tiempo, hace ruidos y silbidos. Cmo puede ser esto??? El ruido de 2.7k rpm est dentro del rango normal, pero su eficiencia es cero! Adems, a bajas velocidades, cuando el ruido parece ser mnimo, chirra como un estrangulamiento en una tarjeta de video, puede escucharlo incluso con la cubierta de la unidad del sistema debajo de la mesa cerrada. Conclusin: volv a colocar el deepcool silencioso, es mucho mejor.

modelo terrible Lo tir a la basura con uno nuevo . 136374-