

# Baera Appollo AT-2121 152x152

modelo normalLa baera cuesta cinco aos. Si toma esto, entonces sin hidromasaje. Cuanto ms simple, mejor Opcin regular. No hay servicio sensato.

excelente modeloLo compr hace un par de meses, la entrega en Krasnodar result ser una curva: tuve que arrastrarlo junto con el transportista. Casi me sobreesfuerzo. Tuve que llevarlo en vertical y muy bajo por las puertas... El precio fue de 48000 rublos. Puede haber problemas con el servicio. NO hay funcionarios, pero hay todos los contactos con el fabricante. en caso de avera despues del periodo de garanta, se pueden pedir piezas de repuesto a la fbrica. Lo instal yo mismo, es muy difcil nivelar un recipiente as... Pas medio da.

un buen modelola baera es realmente muy buena y de alta calidad. Justo antes de comprarlo, especifica de quin es el montaje: derrame de fbrica o local. Si el vendedor resulta ser decente, lo admite. Ahora hay baeras MUY similares en el mercado (con la misma apariencia, controles remotos, logotipo, etc.), pero estn ensambladas en Ucrania ... y de muy mala calidad, usando accesorios baratos y manos torcidas. Si hablamos del ensamblaje de fbrica de Appollo, entonces los baos le servirn por mucho ms tiempo. Pero su precio es mucho ms alto y el equipo es ms simple. Por lo tanto, en el mercado, lamentablemente, ve su falsificacin a un "buen" precio.

buen modeloLo compr en agosto de 2009 para antes, para poder hacer correctamente el delineador de ojos! Comenz a instalar despues de 7 meses. Despues del primer encendido, result que en algun lugar haba un cortocircuito, como resultado de lo cual la mquina se apag de inmediato! Llam a S7 y ped enviar el maestro. Al final result que, la garanta es de 3 aos. solo cuando se tiene en cuenta su instalacin (por 5 tr.), Pero si lo instala usted mismo, la garanta es de solo 6 meses! Acept una reparacin pagada ... El maestro arregl la avera rpidamente (por 2.5t.r), Result que los chinos insertan pernos demasiado largos en el bloque de terminales que se cierran al tablero cuando se aprietan! Despues de solucionar el problema, durante el proceso de verificacin, result que los 6 estaban descifrados! Anillos para sujetar las boquillas hidrulicas a la baera (Este anillo blanco sujeta la boquilla hidrulica en la abertura de la baera y est debajo del anillo decorativo cromado) Al comprar, asegrese de quitar el anillo cromado decorativo y de que todo lo que est debajo est intacto !! y as 6 veces!. Gracias a Dios el maestro antes de irse, prob el bao en busca de fugas ...! Por supuesto que s..! Despues de preparar el acto y una semana de espera, me dieron los 6 anillos para reemplazarlos gratis! Yo mismo los cambi! Los anillos son endebles y cambiarlos es una tarea que requiere mucho tiempo. Le aconsejo que acepte la instalacin, ya que el vendedor resolver todos los problemas por s mismo, como en el ltimo. 3 aos Como resultado, despues de 9 meses. Prob todas las funciones por primera vez y puedo decir: No abandones la aerodinmica! La diferencia de precio es extremadamente insignificante! Todo el mundo me dijo que el masaje con aire es una tontera, pero curiosamente, me gust ms que el hidro! Hydro no caus mucho placer, ya que me parece que la bomba no tiene suficiente presin! Es una pena que no haya chorros para el masaje de espalda! Al principio me pareca que la radio era una funcin intil, ahora la uso todo el tiempo) incluso mi iPhone

est conectado! Parecera que despues de tantos problemas y pequenas deficiencias, este modelo de baera debera haber sido criticado! Pero curiosamente, ahora estoy contento con l) Todo funciona (espero que contine), pero aguant pequenas imperfecciones chinas relacionadas con la edad, recordando el precio razonable! .