

Hervidor Profi Cook PC-WKS 1020 G

modelo incorrecto profiCook no volver a comprar. Por ese dinero, podran haber mejorado el producto.

excelente modelo Estoy muy satisfecho con la compra hasta ahora. Eleg durante mucho tiempo y no pareca estar equivocado :) La tetera es muy conveniente y funcional. Veamos cmo funciona a largo plazo. Han pasado 3 aos desde que escrib la resea :) - y todava usamos este hervidor. En algn momento, comenz a gotear, desenrosqu/torc ligeramente la parte inferior y dej de gotear... Siento que la tapa se romper pronto, entonces buscar exactamente el mismo hervidor!

malo modelo En seis meses por goteo. Que sea al menos un ao, pero medio ao por su precio es de alguna manera ...

modelo habitual Se compr en una tienda de Internet alemana, cuando an no se importaban a Rusia. Funcion correctamente durante 1,5-2 aos, pero luego comenz a salir olor a quemado del soporte y la tetera finalmente se rompi. Result que la seccin transversal del cable utilizado por el fabricante es pequea para la alta potencia de la tetera y el contacto comienza a calentarse y se quema gradualmente. Despus de reemplazar el cable y el terminal quemado, la tetera comenz a funcionar nuevamente. Pero despus de medio ao, se filtr. Tuve que tirarlo Una bsqueda en Internet mostr que este hervidor se produce bajo las marcas ProfiCook, Bomann, Kitfort ... Hermanos gemelos, pero bajo diferentes marcas. Aparentemente, esta es una fbrica ordinaria de China. Hermoso, pero no bien pensado. Es una lstima.

gran modelo Una hermosa tetera, bien tejida. Hay dos tapas, ambas, respectivamente, se han quitado por completo. Uno es simple, el segundo con una taza de t removible, el mecanismo para sacarlos es muy conveniente, nunca haba visto un diseo as en ningn lado, gracias a su poder hierve muy rpido sin hacer mucho ruido. Trabaj durante un ao y el stand hume. Horneado! Necesitamos algo ms confiable!

El modelo terrible fue seducido por la apariencia, el matraz, el regulador, etc., de hecho, escoria que no durar ms de seis meses o un ao, luego arrojada out

modelo habitual Utilizado durante casi 2 aos. El hervidor sera simplemente hermoso si el condensado no se filtrara a travs del asa.

mal modelo Debido al hecho de que el hervidor es de 3 kW y la placa en el soporte aparentemente est diseada para un mximo de 2,5 kW, la placa se calienta mucho, como resultado, despus de medio ao, el contacto de alimentacin en la base se cay. Lo desarm, lo sold, trabaj durante otro mes, luego, despus de calentar el agua, el tablero hume y se incendi, los componentes derritieron el fondo y arruinaron la encimera. En general, si nota el olor a cableado quemado del hervidor,

preprese para el hecho de que puede quemar su apartamento. En resumen, funciona tanto como un hervidor de agua por 500 rublos, pero cuesta ms, puede quemar todo a su alrededor.

excelente modeloLlevamos usando el hervidor unos dos aos. Estn muy satisfechos. Hierve rpidamente, hay una tetera, pero despus de preparar el t, debe enjuagar la tetera porque el fondo se oscurece por la soldadura. Tambin aparece xido, pero se quita fcilmente con un pao de acero inoxidable. De escala no digo nada, ya que vivo en el norte y no hay practicamente! Esto se debe a que tenemos muy poca cal en el agua. Pues segn averas... Al principio dej de encender. Se conect a travs de un cable de extensin muy endeble, a partir del cual los cables se calentaron y se derritieron tanto en el cable de extensin como en el hervidor, el cable del elemento calefactor se quem. Todava 3000 vatios! Entonces, para un matrimonio de fbrica, no considero esta ruptura ... mi jamba. Lo desarm, reemplac el cable, el vuelo era normal, pero despus de un ao de uso, comenz a gotear justo debajo del pico, donde el vidrio est conectado a la parte superior de acero. Desenrosqu el mango. Con un cuchillo de oficina (colocndolo entre el vidrio y la parte superior) con cuidado a lo largo del permetro, cort el sellador viejo, quit la parte de acero, limpi todo y lo unt nuevamente con un sellador transparente de alta temperatura, lo ensambl, lo apret y lo dej secar durante un da. Todo pegado perfectamente, ahora no hay fugas, el sellador no es visible, en resumen, el hervidor parece nuevo. Comenzaron a usarlo una semana despus, hasta que desapareci el olor del sellador. Toda esta semana la llenaron de agua y la hirvieron tres veces al da. Pero a pesar de esta jamba, estamos muy contentos con ella. Y cuando muera de nuevo y ya no pueda revivirlo, entonces creo que tomaremos exactamente el mismo, bueno, o un modelo similar de este fabricante. Y olvid agregar que en dos aos las firmas en los botones del stand se borraron casi por completo, pero no es fatal.

buen modeloLa tasa de calentamiento es promedio (al mximo), el ruido tambn es promedio (haba teteras y otras ms ruidosas). El proceso de hervir el agua es una vista fascinante! El kit incluye un dispositivo para preparar t (un recipiente de metal junto con una tapa, uno es inseparable del otro), nunca lo he usado, no puedo decir nada (para m, esta parte de la tetera es absolutamente innecesaria). Hasta la fecha (13.12.2013) he estado usando el hervidor durante exactamente 1 mes y 1 semana... El hervidor funcion correctamente... Se lo dar a mi madre, las condiciones de funcionamiento son ms estrictas all: -)))))) Cuando pasemos la marca de control en 2-3 meses, definitivamente me dar de baja (de lo contrario, escriben sobre los hechos de "mala conducta" de este dispositivo). S... y una cosa ms... la tetera es brutal (una versin puramente masculina, se ve algo grosero para una mujer, probablemente esta sea la impresin por el hecho de que se pueden ver los tornillos o tornillos con los que se atornilla el mango, o quizs porque se puede ver la junta de goma en la unin entre el matraz y el mango, o porque el mango est cubierto de negro goma ... No s ... pero lo dir con certeza: un aspecto brutal es el mango que le da al hervidor), no para todas las cocinas (aunque, como saben, el sabor y el color :-)))))). Todo xito! Si tiene alguna pregunta, escribaSergevna1977@yandex.ru