

SAI Powercom VGD-2000

un buen modelo Ha estado de pie por tercer año solo debajo de la caldera de gas Beretta Exclusive CAI 28. En invierno, se mantiene de 40 minutos a 1,5 horas (dos circuitos funcionan: calefacción y agua caliente). Hasta tres horas en verano.

Modelo habitual Y debido al fuerte ruido al lado no es posible, debe colocarse en una habitación separada donde no haya personas. (si no está bien) y la carga automática es el software "UPSMON Plus", es decir, la probabilidad de que el UPS se sobrecargue y todo lo que está conectado a él falle (un par de veces causó problemas cuando los servidores garland*nix se apagaron y ufs fue verificado durante unos 30 minutos) Si mi memoria no me falla, había una versión de UPSMON Plus 2.8 Creo que esto es un problema del software en sí y no del UPS, no quiero correr riesgos, así que no usar UPSMON Plus,