

SAI Powercom VGD-3000

un buen modelo Ha estado de pie por tercer ao solo debajo de la caldera de gas Beretta Exclusive CAI 28. En invierno, se mantiene de 40 minutos a 1,5 horas (dos circuitos funcionan: calefaccin y agua caliente). Hasta tres horas en verano.

Modelo habitualY debido al fuerte ruido al lado no es posible, debe colocarse en una habitacin separada donde no haya personas. (si no est bien) y la carga automtica es el software "UPSMON Plus", es decir, la probabilidad de que el UPS se sobrecargue y todo lo que est conectado a l falle (un par de veces caus problemas cuando los servidores garland*nix se apagaron y ufs fue verificado durante unos 30 minutos) Si mi memoria no me falla, haba una versin de UPSMON Plus 2.8 Creo que esto es un problema del software en s y no del UPS, no quiero correr riesgos, as que no usar UPSMON Plus,