

# Mezclador AM-PM Sense 5 F7550000

gran modeloEl grifo ha estado trabajando con nosotros durante aproximadamente 6 años! Hace poco empez a funcionar mal, no haba presión de agua caliente. Al final, decid desarmarlo para ver qué estaba mal. Debo decir de inmediato que no tenemos filtros finos, porque no hay donde ponerlos. Como resultado, el cartucho del mezclador se cubrió con una capa uniforme de placa oxidada, lo que causó problemas. Después de limpiar con esponja-cepillo con solvente funcionó como nuevo, me sorprendió muy gratamente el acabado, la facilidad de desmontaje, y prácticamente no hubo quejas de trabajo durante todo este tiempo. Raramente escribo reseas de productos, pero este termostato me convenció...

modelo habitual, nada especial

buen modeloPara que este dispositivo funcione correctamente, debe tener la plomería perfecta: filtros y reguladores de presión. De lo contrario, además del costo del mezclador, deberá gastar mucho en equipos de ingeniería. Si me hubieran advertido al comprar que el F7550000 es tan caprichoso, nunca lo hubiera comprado. Debemos rendir homenaje al servicio Am.Pm: al día siguiente, el maestro vino a ver el problema (esto me hizo pensar que su equipo tenía tantos problemas que era necesario "terminarlo" constantemente en el lugar), reemplazó el termostato, dijo que todo estaba como debía estar, se fue.