

Hierro Braun TexStyle 7 TS 745

excelente modelo

excelente modelo Estoy completamente satisfecho

excelente modelo En el modelo en la base ancha del lienzo, el pegamento se ha extendido, Se supone que es así?

con todas las ventajas, puede olvidarse de la calidad Brown y la confiabilidad anterior

buen modelo Las primeras impresiones son muy positivas. Incluso sin vapor, la plancha plancha bien. Quizás mejor que el Philips GC4620 y el Roventa DW9230 que se usaron antes. De estos tres, Roventa, al precio más alto sin vapor, es el que peor plancha, y la suela resbala con un roce desagradable notorio. La suela de Brown es suave y se desliza bien. El hierro es moderadamente pesado. El par no es suficiente, el viejo Philips 4620, con las mismas características declaradas, emite vapor con más fuerza, rompiendo con calma la funda rúdica doblada varias veces. Entonces, el inconveniente de la plancha es poco vapor, un golpe de vapor débil. El hierro es estable, pero hay una cosa: el fabricante hizo que la sujeción del cable al mango fuera demasiado baja, por lo que cuando se coloca en el talón, el cable puede adherirse a la superficie de la tabla, empeorando la estabilidad de la plancha. Sabiendo que todas mis planchas vuelan al suelo, tendré que manejar esto con más cuidado. Lo he estado usando durante 1,5 años, aunque todo me queda bien, simplemente no pude obtener vapor vertical, bueno, no lo hace. t soar ...

buen modelo Sola tener tefal superglis, decid reemplazarlo, ya que goteaba xido en mi ropa. Compr esta plancha porque tiene sistema antigoteo. Sin embargo, todava gotea, aunque lo acaricio al mximo. Pero gotea sin xido. Si deja la plancha sobre la tabla recostada durante 20 segundos o ms, quedan puntos de escala de la plancha y toda la tabla despues de eso est en puntos amarillos! (Aunque lo relleno con agua especial). Como ya se mencion, la plancha es inestable debido al cordn, est ubicado demasiado cerca de la base y al principio el cordn se movia con dificultad, pero con el tiempo se desarroll, se hizo ms fcil. A diferencia del viejo tefal de baja potencia, este es mucho ms potente y, en consecuencia, funciona bien. Pero la suela se ensucia constantemente (aparentemente necesitas planchar ciertas cosas a una temperatura ms baja). Steam boost prcticamente no funciona, al menos verticalmente! En general, la plancha no es mala si te acostumbras y sigues ciertas reglas constantemente: no la acuestes, ponla ms estable y cambia la temperatura de acuerdo con el material.

excelente modelo

excelente modelo Roventa se descompuso por oxidacin, sirvi durante 5 años, antes haba 2 Tefals. Ninguno plancha tan bien

buen modelo En general muy cómodo, plancha bien, desliza perfectamente, pero el golpe de vapor no cumple para nada con las especificaciones técnicas. El precio no se corresponde con la calidad.

Mal modelo Lamento mucho haber hecho caso al vendedor y haberlo comprado. Mi viejo (hace 12 años) compró Tefal planchado mejor.