

# Fregadero Teka Be Linea 45,40 R15

No recomendado. Esto no es acero inoxidable, sino algún tipo de aleación, se oxida y las manchas no se pueden quitar. Nunca he visto un lavado de autos peor.

buen modelo Estábamos buscando dos fregaderos debajo de la mesa, uno más grande y otro más pequeño. Y quería con un pequeño radio de esquinas redondeadas. Primero elegimos Seaman, pero al final un caparazón de 40\*40 tuvo que esperar mucho tiempo. El siguiente en precio fue Teka. Aunque generalmente no está claro por qué una pieza de acero inoxidable cuesta tanto. Más de 15 mil por dos autolavados. Ponemos dos fregaderos, este de 40\*40 y el mismo, TEKA BE Linea R15 34\*40. Son de la misma serie, pero el rebosadero de este fregadero es cuadrado, mientras que en el pequeño es redondo, también con una especie de mancha en la parte superior. Están uno al lado del otro y parece extraño. Pero a quien toma solo una concha no le importa. Su superficie es brillante (no satinada). Cuando empezaron a recoger ciruelas y sifones, el marido maldijo. Arruinaron un montón de detalles y, lo que es más importante, el sifón tiene una válvula de drenaje en el kit, cuya perilla giratoria debe instalarse en la encimera. Y si esta válvula no está instalada, entonces el filtro siempre bloquea el drenaje. Oh, esos europeos con sus platos de lavado en un fregadero lleno de agua! Tuve que comprar un sifón extra.