

Hormigonera Forte EW1231

modelo con graves defectos. La batidora, después de varios amasados, el perno que sujeta la pala se desenroscó.

Sujección de un recipiente para 130 litros de mortero a través de 4 pernos de 6 mm a través de la caja de engranajes de aluminio hasta el marco. Muy agudo en mi opinión.