

Hormigonera Forte EW3070P

Compre solo una hormigonera de marca comprobada. Las partes a soldar (sobre las cuales se realiza la carga máxima) están mal hechas. Las instrucciones de montaje no corresponden a esta hormigonera. El volante y mecanismo es de otro modelo. El castillo de proa inferior y el superior no se pueden montar correctamente porque algunos agujeros están desplazados entre sí. No hay marcas de alineación en el castillo de proa para el correcto montaje de las palas. El motor está montado con solo 2 tornillos, por lo que hay juego bajo carga. Y lo más importante, nadie ha montado nunca esta hormigonera Forte. Porque no es posible armarlo.

un modelo con fallas graves

un buen modelo, me gusta

un buen modelo, yo me gusta. Adecuado para el uso diario. Pequeño y débil para constructores.

Modelo habitual, nada especial

Comprado hace dos semanas, feliz como un elefante, hoy por primera vez celebré un bautismo de fuego. Trabajé durante medio día y por c, la primera avería, gira en ralent, y en cuanto carga un balde de arena, se detiene y no quiere girar, aunque el motor gira. . Hay un mecanismo de cinturón y supongo que sobre el problema. Mañana intentaré eliminar el defecto aprendiéndome el cinturón.