

Destornillador Bosch GSR 10,8 V-EC Professional 060

excelente modelo, me gust muchoNo es asunto mo comprar o no comprar, pero me gust en trminos de compacidad y potencia para un tamao tan pequeo Shurik

buen modelo, me gustTrabajo en el montaje de muebles. Pero esto no es montaje en taller, sino trabajo directo en casa del cliente y principalmente en la cocina. La mayora de las veces, las partes de la carrocera, las fachadas, las encimeras se entregan por adelantado, y mi pareja y yo ya llegamos para el montaje un poco ms tarde. Si no se equivocaron en el taller, entonces nos queda un destornillador limpio y un pequeo ajuste en su lugar. En cualquier caso, llevamos con nosotros una sencilla herramienta manual, un destornillador y una sierra de calar. El resto de la herramienta permanece en la parte inferior de la mquina. Tena un destornillador Bosch similar, pero lo contrat para un aquelarre, donde muri heroicamente)) Al principio quera vender las bateras restantes y cargarlas, pero luego descubr que Bosch tiene modelos de destornilladores tan pequeos y para m. se convirti en una opcin ideal .

gran modeloObligado a cambiar la resea a positiva! Mi cabeza mala) Result que los nuevos Bosh nativos, comprados en la misma tienda, estaban torcidos, como los viejos, hoy compr unos nuevos y he aqu! Perfecto exactamente como en la mquina! En general, no s cmo sucedi el milagro, ya estaba molesto, lo compr por 10400 en bigtools.

modelo habitualEn general, bosch me molesta: durante el ao pasado, lo siguiente fall: GSR 10.8 (reductor) GST 10.8 (motor) GLM 30 (pantalla) Todos cumplieron sus tres aos en un muy suave, casi modo domstico. En general, durante un mes este ao trabaj en beneficio de Robert Bosch GmbH

buen modeloComo siempre, el punto dbil es el botn: se rompi durante 11 meses de trabajo, se reemplaz en garanta. Luego, el cojinete trasero del rotor se atasc, lo que no not de inmediato (no funcion) y rompi el asiento en la carcasa. Espero que Bosch tenga esto en cuenta y elija rodamientos ms confiables, realmente hay una mierda all. Haba cuatro destornilladores Bosch 10.8v ms de generaciones anteriores, y ni un solo botn sobrevivi 1,5 aos. Por el ao de servicio, aparece una reaccin en el cartucho. Vale la pena sealar que uso un destornillador muy intensamente en un sitio de construccin para varios trabajos de instalacin, en casa siempre funcionara. No entiendo cul es el beneficio de un motor sin escobillas si la durabilidad de otros componentes no es tan grande.

buen modeloQue Vitaly Svetlov "quem": no se sabe, tal vez la casa, tal vez la polica quem ... Un dispositivo de muy alta calidad. Pero no para martillar tornillos en paredes de hormign con ellos. Realiza sus tareas maravillosamente.

gran modeloQuis haya mejores destornilladores, pero estoy muy contento con l.

excelente modelo ¿cuál es el par real (20 Nm declarado)? ¿cuál es la diferencia entre el motor y el BOSCH GSR 10.8 V-EC HX (30 Nm)?

modelo normal