

Estabilizador de tensin Forte ACDR-5kVA

Problemas en el trabajo (ar honestamente durante 8 aos), planeo un tiristor y para 9000kvaLo compr para la casa de campo, esta es la primera compra de este tipo de equipo. Despues de que la casa comenz a ser "lleno" de cocina y electrodomsticos, se hizo necesario.

buen modelo, me gustHace dos meses instal uno en casa de mis padres. Anteriormente, no tenan problemas con el voltaje, pero los tiempos estn cambiando, el consumo est creciendo por momentos. Los hervidores elctricos, las lavadoras, los hornos de microondas e incluso la calefaccin elctrica completa hacen que el voltaje caiga a valores muy indecentes de 155-160 voltios. Al mismo tiempo, una parte importante de los electrodomsticos no funciona en absoluto o falla desesperadamente. Estaba especialmente preocupado por la caldera de gas y un buen refrigerador espacioso, comprado el ao pasado. S, el problema de las redes elctricas obsoletas en el sector privado ya es visible a simple vista, pero a los ingenieros elctricos no les importa mucho, no van a invertir en la modernizacin de su propia infraestructura. El problema se resolvi comprando este poderoso estabilizador.

Vale la pena tomarlo, teniendo en cuenta los datos anteriores. Un estabilizador normal, en caso de sobrepasar los lmites normales de voltaje, se activa la proteccin. Indicacin de ambos voltajes (antes y despues de la estabilizacin), sin embargo, despues de la estabilizacin se encuentra dentro de los 10 voltios, antes de la estabilizacin se muestra "honestamente". A expensas de las piezas de repuesto, me pregunto qu no encontraron, all todo es simple. Es un rel, lo que significa que si su carga cambia constantemente (digamos un horno de induccin o un horno de microondas) o el voltaje de entrada salta con frecuencia, entonces los rels cambiarn con frecuencia y fallarn rpidamente. (40 UAH + reemplazo). Tengo -2 rels en 2 aos.

Funcion bien durante 2 aos, luego el voltaje de entrada comenz a subir a 400v despues de 2-3 minutos de que se cort. Entregado al centro de servicio. 2 meses despues regresaron con la respuesta de que no haba repuestos.