

Reloj Casio G-Shock GW-A1000-1A

excelente modelo, me gust muchoAl quinto ao, la correa se resquebraj y comenz a romperse. Los botones dentro de la caja estaban obstruidos con suciedad y dejaron de presionarse. En el servicio oficial, todo se hizo por 2 mil rublos.

excelente modeloS, son demasiado grandes, pero esto es una cuestin de costumbre.Una manecilla adicional de 24 horas cuelga del mismo motor como la manecilla de la hora. Como consecuencia, una estpida limitacin del cronmetro a solo 120 minutos. El temporizador es an peor, se sujet solo durante una hora. Enchufe otro motor y ambas funciones cubriran 24 horas. En este caso le pondra 6 puntos!En el frio (-18) se empaaron con un kruglyash parejo justo en el centro del cristal. No puedo llamar a esto una desventaja, ya que con tal dimetro de vidrio no es recomendable ensamblarlos en el vaco, incluso teniendo en cuenta el abultamiento de la "lente". Vali la pena cubrirlo con la manga de una chaqueta, calentada por un par de minutos. La carcasa iguala la temperatura hasta -10 muy rpidamente, nada se empaa.La segunda zona horaria es muy conveniente. El cliente se encuentra muy al este, hasta el final de su jornada laboral "vivo" de acuerdo con su tiempo. No fue posible realizar la sincronizacin de radio en Mosc.

gran modeloGran reloj! Todo est bien! Pens que la falta de luz de fondo sera molesta, pero la pintura luminosa ayuda en la oscuridad! En invierno sala a la calle, sudaba, pero pronto, cuando suba al coche, se le haba ido el empaamiento! Si no hubiera mirado mi reloj en la calle, no habra sabido que se estaba empaando! Aunque fuera solo haca -6 grados. Lo entregu al taller, me revisaron el reloj, est apretado. Lo dej en el taller para el diagnstico, a ver qu pasa despus! Mir por los foros, resulta que existe tal problema, pero estos no son mis primeros JI SHOCKS,