

# Sierra Einhell Home TH-CS 1400/1

Comprado hace menos de un mes, trabajado durante aproximadamente una semana, realiz cortes longitudinales y transversales de no ms de 10-15 minutos. se convirti y fue llevado al vendedor para su reparacin. Lo ms probable es que el ancla estuviera cubierta .

Modelo regular, nada especialLa sierra circular TH-CS 1400 es solo una fuente de problemas si no tiene ninguno. Una garanta de 24 meses es pura falsificacin, nadie va a reparar bajo garanta, citando la falta de componentes. De los tres centros de servicio ofrecidos en Lviv, solo uno trabaja en Promyslova 52. Mi pedido nmero n.º 114877 con fecha del 24 de diciembre de 2015, despus de ser examinado por un especialista, segn tengo entendido preparado por Einhell, result no ser reparable y recomendado para el envo, naturalmente a mi cargo, a la empresa para reemplazos. Despus de la negativa a reparar el taller de KT-Service, tuve que repararlo yo mismo. Al desmontar la herramienta, se comprob que no haba correo electrnico. circuitos de capacitores cortados por expertos en el taller de garanta y un contacto quemado en un devanado del estator. Despus de algunas manipulaciones simples, el problema se soluciona de forma independiente. Ahora me gustara desear a Einhell, si el nombre todava est en mayscula, enve condensadores a Promyslovaya 52 y anime al artesano por su alta profesionalidad. Para una empresa, **IMPORTANTE**, si quieres comprobar el dato, di el nmero de pedido y contiene todos los datos iniciales. Y es una pena, tan buena sierra y no hay una sola revisin ... xito ...