

Acondicionado Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20

modelo regular Todo estara bien, si no fuera por el principal, descrito como negativo con 3d automatico que no funciona. He buscado por todo Internet, ni una palabra al respecto. La funcin termina siendo completamente intil.

O todo quedar claro de inmediato (me complaci especialmente cuando la persona que dirige la revisin sac la cortina con las manos y mostr cmo es conveniente ajustar la direccin del flujo de aire con los dedos) Tengo exactamente la misma cortina en el presupuesto LG desde 60 tyr: todo lo que se muestra a continuacin son modelos econmicos sobrevaluados (podramos venderlos por 4 mil ms baratos, pero luego daikin nos excluir de los distribuidores oficiales). Hasta aqu el libre mercado: nadie hace eso excepto daikin.

gran modelo

Excelente modelo Satisfecho con la compra. Recomendar

excelente modelo Era necesario poner el aire acondicionado en otra habitacin. A principios de 2012 instal el SRK-20ZJ-S, el control es excelente. En general, despus de una larga bsqueda, result que en 2014 este modelo MHI se mejor con la letra J en el ndice reemplazada por M. Esencialmente, puede conocer las ventajas de este kondeya de las revisiones del SRK-20ZJ-S. modelo. Por cierto, en 2012 compr el modelo anterior por 23900, este es 1500 rublos ms caro dos aos despus (25300 rublos), por lo que el tipo de cambio del dolar y la inflacin no afectaron mucho el precio. Si a alguien le interesa, los cambios son los siguientes: 1) La unidad exterior tambin empez a funcionar ms silenciosa. En modo silencioso, el ruido se reduce en 3 dB(A). 2) un nuevo modo Night Setback ("calefaccin en espera"), en el que el acondicionador de aire no permite que la temperatura de la habitacin descienda por debajo de los 10 °C. Irrelevante para m 3) nuevo control remoto, con la capacidad de configurar un temporizador semanal (28 programas): seleccione el modo de funcionamiento, configure la temperatura, encienda y apague el aire acondicionado para cada da de la semana. Es mejor hacer la luz de fondo de la pantalla LCD, porque. No veo el punto en un temporizador semanal. El viejo control remoto de SRK-20ZJ-S se ajusta a este aire acondicionado, sin embargo, el nuevo control remoto con el viejo aire acondicionado no es compatible