

Vitrocermica Samsung NA64H3000AK

excelente modelo, me gust muchoBuen modelo, hay control de gas y auto-podgik.Tengo muchos equipos Samsung, as que no pens por mucho tiempo que compaa tomar la superficie . Es muy conveniente que la rejilla est dividida en 4 partes, se puede colocar fcilmente en el lavavajillas se puede lavar fcilmente en el fregadero. Adems, un diseo muy hermoso.

modelo terrible30.04.16 compr esta superficie para 18700.25.12.16 mi esposa cocinaba en dos quemadores. Y en ese momento, toda la superficie de vidrio estall (cubri con telaraas). .k. todava haba garanta de la compra (un ao), fui a la tienda. La tienda me dijo que esto no era un caso de garanta (se refiere a daos mecnicos), Inmediatamente fui con esta estufa a un centro de servicio en Perm, a lo que me dijeron lo mismo (dao mecnico), me sugirieron llamar al centro de servicio en Mosc, me respondieron: no pueden ayudar, contacte a expertos independientes. Hice exactamente eso No tomaron mi caso. Refirindose a que en juicio no se puede probar Expansin del material por absorcin de calor Revisamos el vidrio, es templado LA CONCLUSIN ES: ME QUED SIN ENCIMERA. CON CRDITO Y CON UNA SUPERFICIE QUEBRADA. , QUE SOLO SE PUEDE TIRAR.

excelente modeloMe gusta mucho todo. principales quejas sobre la pluma. Que ella nadaba un poco del calor. Pero muchos modelos sufren de esto. Las rejillas de hierro fundido son anchas. As la olla se puede llevar por todo el horno sin miedo a que se vuelque. Esta es una gran ventaja. Todo lo dems es normal. Por su dinero una gran opcin! Recomendando

excelente modeloSi se te sale la leche, preprate que se te escape en la encimera, porque no hay limitadores para esto, pero esto no es crtico para nosotros. Los mangos se calientan un poco, s, cuelgan un poco, s, pero nuevamente, este es alguien as, para nosotros no importa. En todos los dems aspectos, funciona perfectamente!

buen modeloestufa como una estufa

excelente modeloSatisfecho con la superficie! Lo he estado usando durante 1 ao y 3 meses. Las rejillas de hierro fundido estn bien, los platos no se deslizan sobre ellas, nada se ha quemado todava. Se lava fcilmente. Las distancias ppm entre los quemadores son suficientes. S per diseo. El encendido elctrico sin botn es generalmente magnfico. El nico inconveniente es que las manijas de los interruptores del quemador frontal se calientan.

modelo habitualDecid preguntar cunto costara una nueva parrilla para los oficiales si la ordenaran. Cuesta 3 mil + envo.