

# Lavadora de alta presin Karcher K 5 Basic

excelente modelo Durante el funcionamiento, el dispositivo no hace mucho ruido, a diferencia de otros similares. Asas muy cmodas para llevar el fregadero. Tambin hay un mango retrctil y ruedas grandes, un cable de alimentacin bastante largo.

mal modelo habiendo conectado en casa, encontr una fuga en la conexin de la manguera de alta presin

gran modelo Asegrese de comprar un filtro fino, cuesta alrededor de 1000 r. La boquilla de espuma Karcher es triste, tome inmediatamente el MJJC de latn de aliexpress, el precio es de 1300 r. No hay agua corriente en el garaje, pongo un barril de plstico de 200 l, traigo agua en bidones, hay una columna cerca. Funciona desde un barril sin problemas, necesita lavar el automvil entre 50 y 60 litros, la presin es buena, no se siente peor que con una tubera de agua UPD: estoy complementando la revisin. El mango de plstico en la parte superior no se caer, porque. cuando fue necesario sacarlo, no pudieron sacarlo: D

excelente modelo Antes usaba Bosch 110, funciono 8 aos, claro K 5 lavados de otro nivel y potencia, pero me gustaria que funcionara no menos, pero lavndolo es un placer, las boquillas con el tiempo compran ms...

Equipo muy pobre, especialmente esta rejilla de atrs, generalmente molesta, no s cmo trabajar maana, definitivamente escribir, haba tambn un cinco, pero no un bajo, pero no recuerdo otro, pero el modelo antiguo con refrigeracin por aire. el botn de inicio se rompi el precio es de 4 mil rublos y la cabeza con vlvulas tambn es de 4 mil rublos y esa reparacin junto con el trabajo 9500 + lo mira 800 rublos

Equipo muy pobre, especialmente esta rejilla de atrs, generalmente molesta, no s cmo trabajar maana, definitivamente escribir, tambn haba un cinco, pero no uno bsico, pero yo no recuerdo otro, pero el modelo antiguo con refrigeracin por aire. el botn de inicio se rompi el precio es de 4 mil rublos y la cabeza con vlvulas tambn es de 4 mil rublos y esa reparacin junto con el trabajo 9500 + lo mira 800 rublos

Equipo muy pobre, especialmente esta rejilla de atrs, generalmente molesta, no s cmo trabajar maana, definitivamente escribir, tambn haba un cinco, pero no uno bsico, pero yo no recuerdo otro, pero el modelo antiguo con refrigeracin por aire. el botn de inicio se rompi el precio es de 4 mil rublos y la cabeza con vlvulas tambn es de 4 mil rublos y esa reparacin junto con el trabajo 9500 + lo mira 800 rublos