

# Impresora multifuncin Kyocera ECOSYS M2035DN

gran modeloQuin necesita firmware para

ECOSYS\_M2030dn\_M2035dn\_v.05.05.0010\_(2016-10-25) [aqu.yadi.sk/d/8aGxMc6m3Ayh3r](http://aqu.yadi.sk/d/8aGxMc6m3Ayh3r)

buen modeloHay 7 de estos en el empresa Un par ms estn en proceso de reparacin. Y esto es slo el principio. Las piezas de repuesto son todas alternativas originales, mientras que claramente no. Lo compr como FS-6525 general para reemplazar estas cositas, que nunca me ha defraudado.

excelente modeloTe aconsejo que te lleves este modelo

excelente modelo Por supuesto, no est diseado para esto, pero tuve que colocar dicho dispositivo en una oficina remota, donde solo hay una computadora. Sera lgico configurarlo en este caso a travs de USB, pero escanear a travs de USB es muy torcido, los documentos de una sola cara desde el alimentador escanean solo una hoja a la vez. En este caso, en modo bidireccional, todo va bien. Tuve que hacer un cable de red cruzado y conectarlo a la computadora a travs de la "red" .En un aparato, los bujes del eje de tefln se desgastaron en una pequea carrera (y deberan tener un recurso de 150-200 mil). Tal vez el motivo sea el papel de mala calidad, pero este lote de papel se distribuy por toda la oficina y solo se rompi este dispositivo, as que creo que es ms probable que sea un matrimonio.

gran modeloBueno para el dinero, teniendo en cuenta que en la interfaz web no tienes que visitar muy a menudo.

excelente modeloModelo de oficina ideal. Compr y oper 150-200 piezas en los ltimos cinco aos. Las personas que dan bajas calificaciones son ovejas.

mal modeloBasura! Raro.

gran modeloLe las reseas, es bastante divertido, compraron una impresora y todo est mal. ), la segunda se descompuso debido a las condiciones de funcionamiento durante medio ao. En cuanto a la rotura de engranajes, no recuerdo esto, no se rompieron en absoluto, hay modelos que araron 300k pginas cada uno (los anlogos de 2035, ala 1135 estn discontinuados) se requiere una limpieza peridica de la estufa \ tambor, aproximadamente una vez cada 30-50k. (cuando comienza a mancharse) Alguien escribi sobre las rayas al escanear, muchachos, limpie la superficie del escner, peridicamente se ensucia cuando se abre. Por cierto, el cabezal de escaneo se rompi todo el tiempo 2 -3 veces, ms cerca de 100k, reemplazando nuevamente los rodillos. Por mi dinero, la impresora es excelente, si la estufa se rompe (ms de 200k pginas), se compra una impresora nueva, la vieja se usa como repuestos. Y lo ms importante, Esta NO es una impresora para un gran volumen de impresin, ESTA es una MFP! su tarea es ser universal, si desea imprimir mucho (8+k al mes) compre fs4200 y ser feliz y confiable, se requiere una limpieza peridica y eso es todo. ), el

cristal del escner se ray cuando los clips se golpearon. Estos casos suceden y no son jambas del dispositivo. Los engranajes se rompen

lo ms probable es que se trate de un matrimonio de una mquina en particular, todava no he tenido nada como esto en 3 dispositivos. Tambin debe saber que la tolva para los desechos El polvo no se encuentra por separado en este dispositivo (como en las impresoras Kyocera ), por lo que debe limpiarse de polvo cada 20-30 mil copias, a pesar de que esta operacin lleva unos 20 minutos. Est claro que todos los dispositivos, que tienen un tambor sensible a la luz costoso y de alta calidad tienen miedo de los sujetapapeles y este es su principal inconveniente, pero si tiene cuidado y no usa borradores viejos para imprimir, lo ms probable es que esto no lo amenace. es una mquina de muy alta calidad. Incluso en nuestro centro de servicio, que sola vender siempre HP y Canon, dijeron que casi todas las oficinas grandes estn cambiando a dispositivos Kyocera. S, tambin lo olvid: al instalar controladores, siempre debe apagar el disco virtual, de lo contrario, imprime varias hojas y piensa. Y en la configuracin, cambie las opciones de ahorro de energa. Es bastante fcil.

Mal modeloEn general, el dispositivo no parece muy fiable, un compartimento extremadamente extrao para el tambor hecho de plstico fino.

Mal modelo

excelente modeloHay 6 mquinas de este tipo. No vi ninguna de las deficiencias mencionadas en otras crticas. El escaneo en red est presente, tanto a una carpeta de red como a correo ya travs de ftp. Tampoco encontr ningn problema con la configuracin. Todo est configurado de manera simple y lgica. Los cuelgues ocurren pero no a menudo.

modelo terribleNo puedo volver a flashear. No me volver a enamorar de esta empresa.

un buen modeloHay varias piezas en la oficina, una de ellas finalmente conseguí reemplazar el kit de servicio (el fusor no cambi). Todos usan original consumibles, incluso con los precios actuales en comparacin con el HP original: cielo y tierra, no s quin escribe aqu sobre copias doradas. Repito, no estamos hablando del original, de compatibilidad y repostaje. El dispositivo trill con calma por debajo de cien mil, dos rodillos de alimentacin fueron reemplazados por 60 mil (alrededor de 700-800 rublos cada uno, también hay un rodillo de separacin por ms de 2 mil, pero no lo cambi, no hay problemas), en 90, aparecí un rasguo en el eje del desarrollador, no estaba claro de dnde provena, en relacin con el cual se compr el desarrollador con un tambor en el montn, un reemplazo, y nuevamente a la batalla. De las jambas francas, esta es, por supuesto, una bandeja de alimentacin idiota, que la kiosera no quiere rehacer de ninguna manera, y hay que meter papeles all, pequeos bailes con una conexin USB. Adems, a un mfushka se le reemplaz un tambor bajo garanta, que crují a las 2 mil carreras. Con el escaneo continuo de grandes volmenes (30-40 hojas), la memoria se agota de manera segura y el dispositivo lo informa felizmente, luego de lo cual el proceso de escaneo debe reiniciarse :) En general, un buen caballo de batalla con excelente velocidad y dplex, sin cualquier problema global y con un buen precio de la impresin original, HP no anduvo por ah. Si, como se recomienda, cambia el kit de servicio junto con el fusor, Esto no tiene sentido, es ms fcil comprar un dispositivo nuevo.

un modelo excelente Llevamos mucho tiempo usando Kiosers. Funcionan como un reloj!

mal modelo Comprado despues de mirar el precio. Uno de los dispositivos ms baratos de esta clase. Y entonces empez... Los consumibles originales son caros. No fue posible encontrar una buena pareja. O imprime feo, mancha o se rompe. Esto rompe los engranajes. Es hora de cambiar el kit de repeticin, result que cuesta como la mitad de una fotocopiadora. Como resultado, desecharon todo el dispositivo y compraron una Canon iR1435i. Cuesta 2 veces ms, pero los consumibles originales son baratos, el usuario cambia los tambores y rodillos en 2 minutos. Calculamos los costos operativos: con el dinero ahorrado durante 3 aos, puede comprar 3 iR1435 ms. aos. despues de un ao comenzaron a caerse. Todos estaban en remodelacin. Ahora fuimos a reparar en 2 crculos. Viven normalmente entre reparaciones. Adems, todo se rompe tanto con cargas altas como bajas. Canon 6140 (5 dispositivos) demostr ser ms confiable

mal modelo Se llevaron 2 impresoras a la oficina, dos impresoras funcionaron durante exactamente 1 ao y comenz a desmoronarse. En general, mueren rpidamente. Ya se lo han dado a los militares a costa de uno nuevo. Aunque est diseado para una oficina activa, sera bueno solo para uso domstico.