Sierra Metabo KS 216 M Lasercut 619216000

Modelo regular, nada especialLser iluminado deja de funcionar por interruptores de baja calidad que se destruyen por vibracin

Excelente modelo, me gust mucho Es recomendable poner un disco con 80 dientes

Decepcionante. No s, volvera a comprar. Ms bien elegira uno ms caro (Makita) con la esperanza de que todo funcione como debera.

un buen modeloSi las "firmas" valoran su honor, creo que sera competente y hermoso que me enve un nuevo lser y controles del sistema, a cambio de mi lser y su sistema. Pondr todo en su lugar yo mismo. Pero, si los lseres, me refiero al lser y su control, fallan, entonces deben ser informados de que prestarn atencin a esto. Si esto no sucediera en Rusia, sino, por ejemplo, en los EE. UU. o Alemania, creo que se preocuparan. Y para nosotros,,,

modelo terribleCompr esta creacin para mis necesidades: los fines de semana trato de construir una casa, bueno, creo que una cosa de Metabo durar mucho tiempo con un uso poco frecuente, y luego comenz: en el segundo corte, empezo a echar humo y no giraba el disco. Lo entregu al servicio en garanta: el servicio es normal, solo uno en San Petersburgo, pens que sucede, trabaj nuevamente durante medio da, lo apagu, lo encend, el lser no funciona, Lo levanto, la manija del bloqueo del ngulo de inclinacin se cay - nuevamente necesito ir al servicio al otro lado de la ciudad - el veredicto - si no quieres problemas y basura, sino trabajo normal - ten paciencia, informe y compre una makita, porque no vale ni la tercera parte del valor, china sabe nombre seria mas confiable, no la recomiendo

excelente modelola compre para instalacion profesional de puertas interiores Desatornill 9 tornillos (tornillos autorroscantes) en el mango, quit dos botones, desmont, limpi los contactos. (tard 30 minutos) El Iser y la retroiluminacin funcionan correctamente. Aunque est en garanta))) Estoy satisfecho con la compra.

que no hay suficiente lubricacin en los cojinetes. Lo llevar al servicio o lo desmontar yo mismo (siempre que el motor no est sellado :)) 17/05/2016. Complemento despus de la "apertura": los cojinetes estn lubricados, pero el lubricante se puso en la caja de cambios "para desviar la vista", ya que no estaba en los dientes del engranaje de la caja de cambios, estaban girando "en seco". Agregu "lithol-24" (alrededor de 8-10 ml), no se qued en silencio, pero ahora, despus de apagar el eje del disco (incluso sin disco), hace varias revoluciones. PD: hay un informe fotogrfico, pero los archivos no se puede unir aqu para montar puertas Cortar la caja con gran dificultad Fue necesario elegir con un disco grande. Como resultado, uso bloques para aserrar.

excelente modeloTodava no lo he usado, lo tom de la empresa de transporte ayer, acabo de

comprobar... Parece que no hay suficiente lubricante en los rodamientos. Lo llevar al servicio o lo desmontar yo mismo (siempre que el motor no est sellado :)).

excelente modeloMuy fcil de usar. Para uso domstico, lo que necesites. Corte e instale puertas y rodapis con facilidad. El disco nativo corta las esquinas de forma clara y limpia. Compr hace poco, y el nuevo modelo tiene un lser en la parte superior, que evita que entre polvo. En la primera puerta, me entretuve un poco, porque. el lser no se muestra en el lugar del corte, sino 1 mm ms all, pero luego funcion como un reloj. Puedo aconsejar con seguridad a los que van a hacer reparaciones, no se arrepentirn.

gran modeloElige entre Makita. Metaba tiene una pluma de trabajo ms cmoda y un Iser. Es cierto que debes acostumbrarte al lser, pero est bien puesto. Le puse un disco limpio al aluminio, aserrndolo y pedazos de madera. Estoy contento, lo recomiendo. PD: La foto ya est arreglada, ahora est correcta, instalacin de puertas de interior, buscaba una forma fcil y prof. "recortar" y eso es exactamente Metabo KS 216 M Lasercut. Ya lo he estado usando durante 3 aos, durante este tiempo solo se quem uno de los tres LED (lo encend todo el da sin una pausa para fumar :-) les costaron a los funcionarios hasta 100 rublos y cambiaron el orden). Con el disco correcto, corta todo sin rebabas y de manera uniforme pd: la imagen no muestra Metabo KS 216 M Lasercut, sino su pariente ms cercano Metabo KGS 216 y eso es exactamente Metabo KS 216 M Lasercut. Ya lo he estado usando durante 3 aos, durante este tiempo solo se quem uno de los tres LED (lo encend todo el da sin una pausa para fumar :-) les costaron a los funcionarios hasta 100 rublos y cambiaron el orden). Con el disco correcto, corta todo sin rebabas y de manera uniforme pd: la imagen no muestra Metabo KS 216 M Lasercut, sino su pariente ms cercano Metabo KGS 216 y eso es exactamente Metabo KS 216 M Lasercut. Ya lo he estado usando durante 3 aos, durante este tiempo solo se quem uno de los tres LED (lo encend todo el da sin una pausa para fumar :-) les costaron a los funcionarios hasta 100 rublos y cambiaron el orden). Con el disco correcto, corta todo sin rebabas y de manera uniforme pd: la imagen no muestra Metabo KS 216 M Lasercut, sino su pariente ms cercano Metabo KGS 216