

Estacin de bombeo GARDENA Premium 5000/5 Eco Inc

gran modeloEn mi opinin, la bomba perfecta para una casa y parcela pequea. Por supuesto, si tuviera una propiedad completa, probablemente no lo habra hecho, pero para 6 acres estndar, es lo mximo, despus de todo, 4.5 bares es normal. Y no es tan cara.

un modelo excelenteCalifico esta bomba de forma puramente positiva. Como todos los productos de esta empresa. Calidad realmente europea, no alguna basura nuestra o china. Me ha estado funcionando durante cuatro aos, no hay necesidad de cambiar nada, y creo que en un futuro cercano no aparecer la necesidad de esto. Particularmente satisfecho con la presencia de control automtico de agua y proteccin contra sobrecalentamiento

un excelente modeloQuiero decir que la cosa es excelente: prctica, fuerte y no muy ruidosa, no ocupa mucho espacio. Hay diferentes chips como el control de nivel de agua. Todo lo que esperaba obtener de ella al comprar, Obtuve

gran modeloNo me arrepiento de haber comprado esta estacin para mi dacha. Juzgue usted mismo: la presin es de 4 bar y medio, puede tomar agua de 8 metros, no consume mucha energa, casi no hace ruido, en resumen, la cosa es lo que necesita. Cost como 15 o 16 mil, si no me equivoco, no es tan caro para una bestia as

Si hubiera piezas de metal, probablemente sera mejor, pero entonces sera ms caro.

un modelo excelenteo particularmente grande ni ruidoso, pero una estacin potente y de alta calidad. Hay un filtro, control automtico del nivel del agua. Ha estado en nuestra casa de campo por tercer ao, abastece completamente de agua el jardn y la casa. Creo que la relacin calidad-precio no es mala

excelente modeloespecialmente grande ni ruidosa, pero una emisora potente y de gran calidad. hay un filtro Control automtico de nivel de agua. Ha estado en nuestra casa de campo por tercer ao, abastece completamente de agua el jardn y la casa. Creo que la relacin calidad-precio no es mala

psimo modelodespus de un ao de funcionamiento en el manantial, el agua del pozo se ensuci un poco, en general, todos los filtros estaban obstruidos y, lo ms importante, dej de bombear presin. Lo desarm y todo qued claro: el impulsor de la bomba (disco con cuchillas) estaba parcialmente destruido y agrietado, porque estaba hecho de plstico! No est claro por qu fue imposible hacer esta pieza de aluminio en la estacin comprada por 13 mil. Diseado para un recurso rpido y su dinero para repuestos y estaciones nuevas es mi conclusin. en general todos los filtros estaban obstruidos y lo ms importante dej de bombear presin. Lo desarm y todo qued claro: el impulsor de la bomba (disco con cuchillas) estaba parcialmente destruido y agrietado, porque estaba hecho de plstico! No est claro por qu fue imposible hacer esta pieza de aluminio en la estacin comprada por 13 mil.

Diseado para un recurso rpido y su dinero para repuestos y estaciones nuevas es mi conclusin. en general todos los filtros estaban obstruidos y lo ms importante dej de bombear presin. Lo desarm y todo qued claro: el impulsor de la bomba (disco con cuchillas) estaba parcialmente destruido y agrietado, porque estaba hecho de plstico! No est claro por qu fue imposible hacer esta pieza de aluminio en la estacin comprada por 13 mil. Diseado para un recurso rpido y su dinero para repuestos y estaciones nuevas es mi conclusin.