

Bomba de superficie Speroni CAM 130

excelente modelo Cuando est conectado, no se filtra nada, todo funciona bien. Lo descongel en invierno, consegu la tapa frontal sin problemas, la cambi y todo est bien. El vuelo es normal

un modelo terrible Eleg durante mucho tiempo, le reseas, las reseas fueron excelentes para el mismo modelo verde bajo la marca Marina, pero Speroni parece ser lo mismo, tambn Made in Italy... Lo traje a la casa de campo, atornill el filtro, conect la manguera de admisin (vaca) con un control de latn vlvula (viene con una de plstico, ni siquiera lo prob), verti agua en el filtro y en la estacin (a travs del orificio de salida, solo se puede inyectar a travs de una jeringa normal), lo puso en marcha. ruido, escupi aire y empez a chupar. Pero se regocij temprano. Se filtr por todas las grietas. El adaptador de latn en la salida requiri 6 vueltas de fumlent, adems de esto, todas las juntas fueron sifonadas del lado de entrada! La estacin no tiene una vlvula de retencin incorporada y, habiendo ganado presin, la comparte generosamente con el filtro y la manguera

se tuvo que instalar una segunda vlvula de retencin en la entrada (la primera est en la extremo de la manguera en el pozo). Pero esto es una tontera comparado con el hecho de que la propia estacin tiene fugas! Al principio me pareci que sala agua de la unin de las mitades de hierro fundido de la carcasa de la bomba (hay una grieta clara a lo largo de la pintura, aunque delgada), pero result que sala por la salida. al manmetro. Adems, el accesorio de la manguera que va al manmetro, donde se pas a la bomba, estaba manchado con barniz u otra cosa, pero esto no ayud con una fuga. Tom una llave inglesa, tir de ella y... La conexin (tuerca) comenz a desmoronarse! Con mucho cuidado, milmetro a milmetro, logr girarlo como media vuelta y reducir la fuga, ahora no chorrea, sino que gotea. At una cuerda, puse un balde ... Quemado, Ni siquiera funcion durante dos meses. Se ha filtrado agua en la carcasa del motor a lo largo del eje del motor. Tienes que llevarlo a garantia. Si se niega la garanta, reemplazar la bomba con AL-KO. El tanque de almacenamiento con la composicin de la estacin parece bastante normal: no fluye a ninguna parte. Bueno, l y otra compaa!

un modelo excelente La bomba funciona de inmediato, basta con verter 2 litros de agua en la bomba desenroscando el perno. agua en el pozo. Cuando se enciende , encienda la bomba, luego cierre la vlvula hasta que falle y el agua correr inmediatamente.