

Bomba de superficie Speroni CAM 202

excelente modelo Cuando est conectado, no se filtra nada, todo funciona bien. Lo descongel en invierno, consegu la tapa frontal sin problemas, la cambi y todo bien. El vuelo es normal

modelo terrible Eleg durante mucho tiempo, le las reseas, las reseas para el mismo modelo verde bajo la marca Marina fueron excelentes, pero Speroni parece ser el mismo, tambien Made in Italy ... Traje a la casa de campo, atornill el filtro, conect la manguera de entrada (vaca) con una vlvula de retencin de latn (el kit viene con uno de plstico, ni siquiera lo prob), vert agua en el filtro y en la estacin (solo puede inyectarlo con una jeringa a travs del orificio de salida), lo puso en marcha. Hizo un ruidito, escupi aire y empez a chupar. Pero se regocij temprano. Se filtr por todas las grietas. El adaptador de latn en la salida requiri 6 vueltas de fumlent, adems de esto, todas las juntas fueron sifonadas del lado de entrada! La estacin no tiene una vlvula de retencin incorporada y, al haber ganado presin, la comparte generosamente con el filtro y la manguera, tuve que instalar una segunda vlvula de retencin en la entrada (la primera est al final de la manguera en el bien). Pero esto es una tontera comparado con el hecho de que la propia estacin tiene fugas! Al principio me pareci que sala agua de la unin de las mitades de hierro fundido de la carcasa de la bomba (hay una grieta clara a lo largo de la pintura, aunque delgada), pero result que sala por la salida. al manmetro. Adems, el accesorio de la manguera que va al manmetro, donde se pas a la bomba, estaba manchado con barniz u otra cosa, pero esto no ayud con la fuga. Tom una llave inglesa, tir de ella y... La conexin (tuerca) comenz a desmoronarse! Con mucho cuidado, milmetro a milmetro, logr girarlo como media vuelta y reducir la fuga, ahora no chorrea, sino que gotea. At una cuerda, le puse un balde... Se quem sin haber trabajado ni dos meses. Se ha filtrado agua en la carcasa del motor a lo largo del eje del motor. Tienes que llevarlo a garantia. Si se niega la garanta, reemplazar la bomba con AL-KO. El tanque de almacenamiento con la composicin de la estacin parece bastante normal: no fluye a ninguna parte. Pues l y otra compaa!

0, luego gire la vlvula completamente hacia abajo y el agua correr inmediatamente.