

Bomba de circulacin Wilo Star -Z NOVA

mal modeloIntentar volver con el vendedor.

buen modeloCompr dos de estas bombas. Despus de tres semanas de funcionamiento, se rompi una bomba. Trabaj durante tres semanas sin descanso, luego los apagu y los encend despus de 4 horas: uno funcion y el segundo no. La causa de la falla fue el cojinete, el cual estaba cubierto con una capa debido al agua destilada vertida en el sistema. Habiendo tratado el cojinete con un quimico especial, comenz a funcionar nuevamente. Las bombas han estado funcionando durante 8 meses. No hubo ms problemas.

buen modeloEncontr la eleccin de dicho equipo por primera vez, as que limpi todo Internet + larga comunicacin con especialistas y me conform con mis necesidades (TP) en este modelo. Funciona en posicin vertical desde el suministro de agua caliente (40 grados, dormitorio), se instala un filtro en la parte superior, una salida de aire automtica, etc.