

Batidora Franke Garo 115.0275.332

Todavía lo usará si las manos del maestro crecieran de donde lo necesitaban. He tenido esto desde 2004 (creo que no es China, pensé que era Alemania), pero comenzó a gotear en la base. Vino un "maestro plomero" y lo retorció de modo que rompí la caja debajo de la palanca... No tengo filtros, todavía lo estoy usando, pero quiero uno nuevo. Necesito algo más confiable en casa. Todavía tengo una apariencia muy similar. Estoy buscando un reemplazo, pero no quiero uno! Bajo la buena apariencia es un modelo muy mediocre. China probablemente está por debajo del promedio. Cartucho. El vendedor hablaba de cerámica italiana. Me alojé por menos de un año. Esto es en presencia de filtros en el suministro de agua de 10 micras. Y vivo solo 1+ personas. Un cartucho chino ordinario vive conmigo durante 2 o más años, ahora ya tiene el tercer cartucho. Y la salida fluye. Irriega el aire desde abajo y todo alrededor. Electrocorrosión con tubos de plástico? Difícilmente. El metal delgado del pico está oxidado.