

# Baera Triton Valerie 170x85

gran modelo No lo instalamos nosotros mismos, invitamos a especialistas del departamento de servicio. Como resultado, todo funciona bien y no fluye. Una baera de hidromasaje es un dispositivo complejo y su instalacin no se puede confiar a cualquiera. Es necesario conducir con una solucin especial, est escrito en las instrucciones. Las boquillas no se atascan con el pelo, simplemente es tcnicamente imposible.

psimo modelo Comprado hace medio ao casi a mxima velocidad con hidromasaje y masaje de aire. Durante la instalacin, el plomero inmediatamente aconsej apagar 2 segmentos del masaje de aire porque "perdera inmediatamente", lo apagaron. Despus de 2 meses de uso, al tomar agua, comenz a sentir un olor a pantano de "rancio". sinti. result que el agua permanece en algn lugar del sistema de hidromasaje y "florece", y cuando enciendes el hidromasaje, el bao se llena de granos de arena y cabellos de baos pasados! Para tomar un bao, ahora debe llenarlo primero para una limpieza de funcionamiento con hidromasaje y luego llenarlo para baarse. Al mismo tiempo, no utilizamos el hidromasaje para el propsito previsto. Ahora (4 meses de funcionamiento), el olor se ha intensificado y 3 han fluido! los segmentos restantes de masaje de aire. La situacin es triste, un deseo: cortar y tirar.