

# DAC Motu Audio Express

buen modelo Driver es un horror paco. Me pele con ellos durante 3 meses. Instal la tarjeta bajo win7 64. Los controladores fallaron despues del reinicio y en lugar de sonido, la tarjeta emiti un silbido de alta frecuencia. Prob toda la crnica de drivers, incluso intent instalar win7 32, la misma historia. Incluso bailar con panderetas no ayud. Cuando finalmente me desesper, decid instalar win10. La tarjeta se coloc debajo de ella inmediatamente y funciona sin problemas.

buen modelo En general. aunque describ ms deficiencias, de hecho, la tarjeta es buena. Pero recomendaria usarla solo para trabajos de estudio, con cambios y reconfiguraciones de parmetros raros. - chirridos. No siempre es posible tratar apagando y encendiendo la tarjeta en tales condiciones.

modelo regular Travieso, infeccin! Cuntos no intentaron instalar controladores desde el disco, nada funcion, tuve que registrarme en el sitio y descargar desde all. Es mejor no cambiar el puerto USB, donde se encendi por primera vez, y dejarlo ah. CueMix FX es solo una jungla en la que no puedes resolverlo sin una burbuja. Pas horas traduciendo el manual para entender cmo funciona. Hay muchas funciones, pero como usarlas CORRECTAMENTE, xs. La causa del bacalao incomprendible an no se ha establecido. Se trata recargando la tarjeta. En general, la tarjeta no es mala, solo hay que acostumbrarse) La calidad del sonido es buena (bueno, por esa cantidad de dinero!), La luz de entrada midi comienza a parpadear ( no entiendo por qu). Esto es muy molesto, en condiciones domsticas, personalmente no lo recomiendo. Aunque trabaje estrictamente en modo estudio, no hay problemas.

buen modelo Al principio encontr un problema al instalar los controladores en la tarjeta desde el disco (Win 7 X64), despues de reiniciar los controladores fallaron y no quise volver a instalarlos de inmediato. Mi problema se resolvi instalando controladores desde la oficina. sitio, e instalando la ltima lea solo para FireWire / USB, tambien continu reiniciando despues de un reinicio, necesita instalar controladores de software de interfaz MIDI adems de ellos, se bloquean por separado! El firmware no est actualizado, alguien puede encontrar ese problema?

un buen modelo No quera iniciar con los controladores del disco, lo descargu desde fuera del sitio. El potencimetro de control de nivel de salida principal no funcion, pero personas amables sugirieron cmo restablecer la configuracin del mapa y listo, funcion. La tarjeta no funciona con USB, por lo que deber usar la fuente de alimentacin incluida.