

# Termómetro/bármetro TFA Twin Plus

modelo terrible Pérdida constante de comunicación con un sensor externo ubicado en la línea de visión directa desde la estación a una distancia de 3-4 metros. Solo un reinicio ayuda. Estuve de pie durante 5 meses en la casa que visito una vez por semana. Cada visita comenzaba con la instalación de la estación. Cambiar las pilas no funcionó. Cansado, entregado a la tienda.

un modelo terrible cuelga fuera de la ventana en una pendiente, dudo que haga tanto calor desde la casa, experimentar, cancelar la suscripción si hay un resultado del sensor externo en el pasaporte hasta -20, y esto es triste incluso en Moscú.