

# Cortina de aire Ballu BHC-L08-S05

modelo habitual, nada especial Ruidoso (aunque un amigo dice que trabajan en silencio), pero de alguna manera se acostumbra. Después de 2 inviernos de uso, los bujes salieron volando, el costo de reparación fue declarado comparable a 2/3 del precio de uno nuevo y otros 3 meses de espera probablemente ordenar el mismo)))

modelo terrible Compré 2 para usar en un hot dog. Los detalles del lugar es que las ventanas están constantemente abiertas. El rea es de 9 metros. Prácticamente no se calienta + se rompió. Es su culpa que codiciara un modelo barato, pero al menos algo de vida útil debería ser

un modelo con fallas graves Terrible calidad traqueteos, grietas, puesto a trabajar por más de tres minutos es imposible soportar a los clientes no puedo orlo, me duele terriblemente la cabeza por el ruido, que está soltando los brazos y las piernas para arrancarse

mal modelo El sistema patentado de reducción de ruido, por así decirlo, crea una expectativa, que el ruido sea aceptable en una sala de comercio, sin importar cómo: tan pronto como enciende el modo de calefacción, comienza a retumbar. No está claro de dónde obtuvo la altura de instalación de 2,5 metros: puede crear una cortina solo para la ventana, pero no para la puerta de 200 cm\*70 cm