

# Ventilador de escape Soler&Palau SILENT-200 CHZ

excelente modelo Desde hace 5 años, el segundo ventilador ya se detuvo. No guardo el recurso, siempre está encendido. Decid desarmar este artículo. El impulsor se puede quitar, pero es necesario tirar de manera uniforme para 4-6 palas. A continuación, encontrar un motor limpio y sin polvo. Rodamientos ej. condición. Hay un fusible térmico en el devanado del motor (2A, 112 grados). Ahí es donde se quemó. Cambiado (se puede conectar directamente). El motor comenzó a arrancar, pero el motor se atascó en ciertas posiciones. Resultó que la holgura en la carcasa del motor, en resumen, se aflojó. Tomé un martillo, golpeé los remaches un par de veces (hay 2 de ellos) y todo está listo para usar. Lanzado. Funciona como nuevo, silencioso. Presión lubricantes de silicona.

mal modelo Lo compré hace dos años (en marzo de 2015, y ahora es febrero de 2017). Después de un año y medio, el arranque del ventilador comenzó a "pegarse" (comienza a "gruir", como si algo le molestara). Después de otros 2 meses, dejó de funcionar (zumba, "tira" ... y no funciona). Lamento haberlo comprado, me enamoré de un hermoso anuncio. No recomiendo comprar.

buen modelo Y por lo tanto un producto bastante aceptable

excelente modelo Aconsejo

mal modelo Puede comprar y no tener otras opciones. Pero debe tenerse en cuenta que después de que está obstruido, no es posible limpiarlo desmontándolo! Estrictamente para habitaciones sin polvo.

mal modelo Pésimo ventilador. Qué clase de España hay!

excelente modelo La reparación en el apartamento no está terminada, no puedo comprobar la eficiencia

buen modelo Ventiladores Elicent reemplazados que funcionaban bien tenían una válvula de retención de alta calidad, pero eran ruidosas. Estos no hacen ruido, tiran notablemente más débil, aunque el empuje es el mismo en las características declaradas, ya escribí sobre la válvula.

excelente modelo Tiene 2 años de funcionamiento, nunca ha sido reparado. Funciona bien, bastante silencioso, elimina los olores rápidamente.

excelente modelo Cinco años de trabajo. Satisfecho.

gran modelo Bastante bueno

gran modelo Este es mi segundo modelo. El primero funcionó durante más de 5 años casi sin apagarse. Apestaba genial. Fumado en el inodoro, el olor no se extendió por toda la casa. Después de que el

anterior se averi, prob varias variantes de las domesticas y bielorrusas

todo no estaba bien. Incluso desde cero apestan peor. Comprado de nuevo en silencio. Funciona mejor que los bielorrusos, pero peor que el primer ventilador. Me temo que el conducto de ventilacin est obstruido. Le en las reseas que alguien logr desmontar este modelo en el motor no pude hacerlo, de lo contrario, creo que no tirara el primero, pero lo arregl. . Bielorrusia para lavar desmontada hasta el suelo sin problemas.

excelente modeloDespus de un ao y medio, el ventilador empez a zumbiar como un chino barato, lo que me llev a desmontarlo, limpiarlo y lubricarlo. A pesar de todos los comentarios sobre la dificultad de desmontarlo, puedo decir sin demasiada modestia que en manos capaces no es difcil desmontarlo. Pero la precisin y el cuidado deben estar por encima de todo. En el motor elctrico, lubriqu dos rodamientos. Lubricante de engranajes multiuso usado. Es espesa y debe durar mucho tiempo. Despus del mantenimiento, el ventilador comenz a funcionar silenciosamente como despus de la compra.

excelente modeloFuncion durante ms de 10 aos. Lo desarm por completo, lo limpi 2 kg / g ..., lubriqu wd-40, lo colgu en su lugar. Se puede limpiar sin quitar de la pared. Tire del impulsor hacia usted, se desprende de la varilla y todo est listo para la limpieza. El anlisis del rotor se describe a continuacin en las revisiones, no es muy difcil. Italia est escrito en el motor. Recomendando a todos. Todos los familiares trabajan con varias piezas, compradas en diferentes momentos.PS VD-40 lava la grasa de los cojinetes, comienza a sonar suavemente.No usar. Hace unos 15 aos compramos los mismos para el bao del apartamento. Y por extrao que parezca, todava funciona :) Unidad muy confiable!

buen modeloInstalado hace un ao en el bao. Se dibuja bien, la humedad se vuelve inmediatamente menor. Hasta ahora no ha habido problemas con el trabajo. Pero cuando llegue el momento de limpiar los escombros, creo que habr problemas.

modelo normal