

tilador de escape Soler&Palau SILENT-100 CHZ DES

buen modelo

gran modeloLo puse en un contenedor marítimo en la orilla del río, donde se guarda un bote de PVC y se cuelgan trajes de neopreno después de cazar. Después de la instalación, no hay humedad ni gotas de agua en el techo. Satisfecho.

buen modeloCompré 2 de estos ventiladores. En el primer intento de encendido, los módulos de control de tiempo se quemaron, los ventiladores no funcionan. Nuestros reparadores dijeron que a menudo incendiaban estos módulos inmediatamente o lo suficientemente pronto desde el inicio de la operación. No tiene sentido pagar más por estas tonteras, toma el mismo vacío. En general, el ventilador es bueno, silencioso. Se ve limpio. Las aspas polvorientas no se ven visibles detrás de la cubierta. No llevamos los ventiladores a la tienda. Mordieron el tablero, lo conectaron directamente, todo funciona. La placa es la más simple si lo desea, puede pasar por el dispositivo y volver a soldar los condensadores quemados. El ajuste de tiempo se realiza mediante un restato directamente en el tablero. Dedo en el cielo, simplemente no pongas 2-3-5 minutos. Un pequeño destornillador de plástico está oculto dentro de la caja para ajustarlo.

gran modeloEste vale la pena, solo la versión Design con una superposición decorativa (por alguna razón, esto no está en el mercado). Ahora en el baño, después de un par de minutos debajo de la ducha, se vuelve sobre sí mismo y saca todo. El resultado final es seco y bueno. No puedes oír el ventilador funcionando en la habitación. Con un sensor de humedad también es una clase. Simplemente conecte el cable de alimentación y olvídese de él, y no tendrá problemas con la conexión a los interruptores. Mi mosaico está hecho alrededor del ventilador y queda al ras (más una superposición decorativa con un diodo de luz de fondo cuando funciona). Ha pasado alrededor de un año, sin ruido, sin chillidos. A ver cuánto tiempo va a funcionar.

modelo habitualTodo estará bien, pero al menos 3 años funcionando, como el anterior, igual. PS en un día ganado de repente. No de otra manera Satans. Veamos cuánto dura.

modelo terribleDespués del autodesmontaje (se perdió el recibo de la tienda y la garantía, probablemente no más de un año), no se encontraron daños mecánicos externos (sin hollos, sin contacto desconectado) Probablemente rotura de cable de bobina interna - defecto de fabricación! Aquí tienes la cacareada calidad europea! No compren este g.vno!!!

modelo habitualEl sapo me aplastó para comprar uno nuevo. Quitó las paredes del orificio de escape, después de aullidos, quitó la rejilla, con un poco de esfuerzo sacó la hélice misma de la varilla, no se podía alcanzar el motor. Derramó aceite en el vstago, una hora más tarde, el ventilador estaba en el culo. El aceite se filtró en el vientre del motor, lubricando el rodamiento. Recolectamos, conectamos, repetimos una vez al año. Limpiar la hélice cada dos meses, Lo aprieto con cuidado para

no desgarrarlo todo con la carne. Lavado y puesto de nuevo en su lugar. Si tienes a quien ponerle las manos encima, puedes tomarlo.

un excelente modelo Fe y verdad es el cuarto año. En paralelo con la iluminación del baño. No cambian las características ni el nivel de ruido. Pero es necesario limpiar periódicamente el polvo, incluidas las palas del impulsor del lado "invisible": el polvo se deposita allí en una capa densa, lo que empeora la aerodinámica de las palas y reduce la productividad casi a cero. Recientemente, después de otra limpieza, el la válvula de retención falló: el humo del espacio para fumar de un vecino cuelga en el baño cuando el ventilador no está funcionando. Comprar una válvula de clapeta para un conducto de aire de 120 mm.

modelo terrible que bueno que se dobló durante la garantía después de 11 meses

modelo malo No vi nada inusual y tranquilo. 25 dB no está a la vista. Los ventiladores de computadora del mismo tamaño son muchas veces más silenciosos y con controladores de velocidad, increíblemente caros para un simple sensor de humedad y un sonido fuerte. Desde hace seis meses (después de 6 años de funcionamiento, casi "sin parar") empezaron a aparecer ruidos de vez en cuando. Me levanté la semana pasada, el huso simplemente dejó de girar. Fue una gran cosa. Lamentablemente, no hay certeza de que la producción no se transfirió a China, y el modelo comprado hoy funcionará tanto, o al menos la mitad. *|gran modelo Combinado con Silent-100 CRZ. CHZ - para el baño, CRZ - para el inodoro. Satisfecho. Buenos ventiladores.

excelente modelo Muy satisfecho con el ventilador, lo puse en el baño. Elimina la humedad muy rápidamente. El espejo no se empaña. La conexión es sencilla. Ahora estoy pensando en ponerlo en el inodoro, porque del baño sopla al inodoro (la ventilación central está obstruida).

modelo habitual después de un año y 10 meses, los rodamientos zumbaban, las cuchillas ya no giraban libremente como si fuera nuevo de un calado ligero. k. el lubricante en los cojinetes se seca en este tiempo, el motor no se desarma hasta el acceso directo a la armadura, el cojinete no está disponible para limpieza y lubricación de las 30,000 horas anunciadas, máximo 3000 horas y para expulsión, en resumen, los fabricantes habituales de durillovo, el hierro en sí es un motor ordinario por 300 rublos, que podrá ser. Todos los años, desmontará, limpiará, lubricará el resto del cargo adicional por una característica de diseño debido al aislamiento acústico no separable: todo está pegado y presionado. En general, basura costosa de una sola vez a un precio de 2000 rublos.

un buen modelo

un modelo ordinario tal vez solo tuve mala suerte. (Necesito tomar a Mytishchi para reparaciones.