

Ventilador de escape Electrolux Premium EAF-120TH

mal modelo Comprado en el verano de 2015 para un baño por 1300 rublos. El modelo tiene dos tornillos de ajuste: retardo de apagado y nivel de humedad. Inicialmente configurado para funcionar solo cuando se alcanza el umbral de humedad. Cada mes era necesario reducir el umbral de humedad hasta que llegaba al punto de que o bien funciona constantemente o bien no enciende cuando la humedad es alta. Como resultado, después de seis meses, el sensor de humedad dejó de funcionar. Lo conecté a un interruptor de luz con retardo de apagado, lo cual es extremadamente inconveniente para las horas de la mañana y la noche debido al alto nivel de ruido del dispositivo. No aconsejo comprar - es mejor tomar uno más caro, pero con un bajo nivel de ruido y un diámetro de 120 mm.

modelo regular

buen modelo Funcionar bien en el baño/inodoro. Demasiado ruidoso para salas de estar.....

modelo terrible Muy insatisfecho. Electrolux no tiene calidad...

modelo regular Ya compré el segundo ventilador de este tipo (el primero EAF-100TH: me devolvieron el dinero en el servicio después de la segunda reparación). El sensor de humedad se seca y deja de responder a la humedad después de unos meses. Entonces, gastar dinero en un modelo con la letra "H" no vale la pena. Por cierto, no hay tales fantosmas en los sitios web www.electrolux.ru y www.electrolux.com! Es sorprendente que una empresa Electrolux de renombre instale sensores de humedad que obviamente no funcionan.

modelo terrible 1) El sensor de humedad no estaba configurado de ninguna manera, solo el temporizador de apagado funcionaba normalmente 2) Falló 3 meses después de la instalación. Cuando se aplicó voltaje, el indicador se encendió, pero el ventilador en sí no se encendió, aparentemente, ya sea el motor o el conjunto ruso afectado.

excelente modelo recomendado...