

Ventilador de escape Electrolux Magic

buen modelo El viejo se quemó en 5 años de funcionamiento. Pedí exactamente el mismo.

modelo terrible Lo compré y realmente lo lamenté, desperdicié el dinero. Pero siempre respeto mucho a Electrolux y no esperaba tal producto.

modelo habitual Lo compré por 1400 rublos y me enamoré de un sensor de humedad y un temporizador. Ahora entiendo que el sensor de humedad no es necesario. Juguete con el soporte, lo atornillé, vibró, lo desenrosqué de la pared, lo encendí, todo está bien. Pensé que estaba apretando demasiado los tornillos cuando lo atornillé a la pared, lo pegué al sellador de silicona sin tornillos, lo enciendo y vibra. Resultó detrás de la placa de conexión, el motor está atornillado con 2 tornillos a la caja, se apretaron debido a esto, hubo vibración. Pasé debilitado, pero aún así el ventilador hace ruido. La luz de fondo en estado encendido es casi invisible, la miel brilla a través de 2 piezas de plástico.

modelo terrible La única ventaja es el diseño.