

# Ventilador de escape VENTS 100 MA L Turbo

0

modelo terribleEl plástico se ha derretido y la rejilla de ventilación no abre ni cierra. Y el ventilador mismo se detiene después de 2 segundos de funcionamiento.

modelo terribleAhora está como un ventilador normal, sin persianas, por lo que tuve que pagar de más. Estoy pensando en tirarlo y comprarme un Blauberg con válvula antirretorno.