

Reloj TISSOT T049.410.16.037.01

excelente modelo Excelente para un modelo economico. Lo uso todos los dias durante un ao, la correa est viva, la limpi una vez con alcohol, ahora est como nueva. Apto tanto para estilo business como casual.

excelente modelo Aqu escriben sobre "desajuste de segundero y retraso", pero es mentira. Tal vez la persona tiene una falsificacin. Mis segunderos van claramente acorde a los riesgos, y solo reseteo el reloj cuando cambio la pila (que dura unos 2 aos). La iluminacin de fsforo de las flechas est bien, incluso en condiciones de poca luz (por ejemplo, al ingresar al metro / garaje desde la calle), las flechas brillan muy intensamente. Cuando nado, bajo la lluvia, mientras trabajo, nunca me quito el reloj, la resistencia al agua ha demostrado ser del 100%. La resistencia al impacto tambien se ha probado muchas veces, no hay un solo rasguo en el cristal del reloj durante 5 aos de funcionamiento.

buen modelo

mal modelo La esfera y las manecillas son casi del mismo color. Bajo iluminacin artificial, se ven bien, al anochecer o con tiempo nublado, no se ve nada en la esfera. La segunda mano no cae en los riesgos - Precisin y calidad suiza? Es dudoso Despues de 10 dias despues de la compra, lo llev a la garanta: se retrasan un da por 10 minutos o ms. El reloj se vende con pilas usadas. El servicio cambi la batera durante 1,5 meses. Se pierde la confianza en la marca.Upd. Unos meses despues, el reloj se detuvo por completo. Inicialmente, no era la batera. Despues de dos meses en garanta, el reloj fue reemplazado por uno nuevo por defecto de fbrica. La segunda mano no cae en los riesgos - Precisin y calidad suiza? Es dudoso Despues de 10 dias despues de la compra, lo llev a la garanta: se retrasan un da por 10 minutos o ms. El reloj se vende con pilas usadas. El servicio cambi la batera durante 1,5 meses. Se pierde la confianza en la marca.Upd. Unos meses despues, el reloj se detuvo por completo. Inicialmente, no era la batera. Despues de dos meses en garanta, el reloj fue reemplazado por uno nuevo por defecto de fbrica. La segunda mano no cae en los riesgos - Precisin y calidad suiza? Es dudoso Despues de 10 dias despues de la compra, lo llev a la garanta: se retrasan un da por 10 minutos o ms. El reloj se vende con pilas usadas. El servicio cambi la batera durante 1,5 meses. Se pierde la confianza en la marca.Upd. Unos meses despues, el reloj se detuvo por completo. Inicialmente, no era la batera. Despues de dos meses en garanta, el reloj fue reemplazado por uno nuevo por defecto de fbrica.