

Reloj TISSOT T035.627.16.031.00

0 modelo terrible Comprado con dinero donado por amigos a principios de 2012. El primer reloj suizo y una completa decepción en la marca. Después de un año de uso, comenzaron a correr de 10 a 15 minutos por día. La primera inspección condujo a una reparación pagada: un caso sin garantía, grado del 3er nivel ... Reemplazo del mecanismo 10 sput (las carteritas son como la memoria). Luego con el nuevo mecanismo después de 2 meses la misma tontería. Los arañazos no funcionaron, los mecánicos decidieron que estaban fuertemente magnetizados (conclusión de SwatchGroup, Moscú). Hoy han pasado otros 2 meses y otra vez... Ir escuchando sobre volar en avión, viajar en tren... En general,