

Fuente de alimentacin Corsair CP-9020056-EU

gran modelo No puedo entender por qu la gente se rompe el primer da o el primer ao. el matrimonio se puede captar en cualquier dispositivo electrnico. mi RM650 ha estado funcionando casi las 24 horas del da, los 7 das de la semana durante 4 aos, piedra y tarjeta grfica overclockeadas. no hay problema.

buen modelo bloque como bloque. Qu ms puedo decir, es mejor insertarlo en el estuche, donde la fuente de alimentacin est oculta a su vista y a otros componentes.

modelo terrible No lo compr yo mismo, enviaron es por trabajo desde otra ciudad. De lo contrario, habra dado una garanta. Pero en orden. Enviado - entregado. Todo es genial al principio! En algn lugar en una semana, la primera "campana": la computadora se reinici. Y comenz a reiniciarse todos los das 2. As que varias veces, luego se apag por completo y no se encendi. Puse otra fuente de alimentacin simple: me olvid de esta por un tiempo. Un mes despus lo instal, funciona! Pero 2 das despus, se estrell de nuevo. Cambi el conector de alimentacin del procesador a otra ranura en la fuente de alimentacin: funciona! Pero despus de 2 das de nuevo un ladrillo. Y la reorganizacin de los cables ya no ayud. Lo llev al servicio para repararlo. La fuente de alimentacin funciona sin carga. Bajo carga, la proteccin funciona, lo repararon durante ms de un mes, al final lo arreglaron. Dijeron que reemplazaron alguna parte. Obras Trado, instalado - obras. Una semana despus, nuevamente, la "campana" se reinici. Y luego, de acuerdo con el conocido esquema, como resultado, otra semana y un ladrillo. Es decir, se reemplaz en el servicio el elemento fallido, pero no se elimin el motivo por el cual fall. Y aqu est de nuevo. No lo volver a llevar al servicio. Tal vez consiga algunas piezas tiles, el resto al basurero.

buen modelo Gran fuente de alimentacin con un sistema de refrigeracin semipasivo. Lo compr en marzo de 2014, despus de 1 ao y 7 meses la computadora comenz a reiniciarse cuando jugaba. Procesador AMD fx8350 Tarjeta grfica Radeon 280x. Al principio pens en la tarjeta de video, reinstal la lea, etc. No pens en la fuente de alimentacin, porque parece ser un dispositivo caro y fiable. Arreglar el voltaje del procesador en el BIOS ayud. Pero despus de un tiempo, el reinicio en los juegos comenz de nuevo. Hasta que una vez se encendi con fuerza. 2 aos y 4 meses despus de la compra. Sin embargo, la fuente de alimentacin est rota. Cambiado en garanta por RMx 650W.

excelente modelo Cuando enciendes/reinicias, de hecho hay un clic, pero no puedo llamarlo un menos, no me molesta) para que la escoba gira, no la escuch ni la vi, solo 3 de los cables estn involucrados (sin contar los de la madre) Inicialmente quise tomarla, pero un amigo me aconsej ser ms poderosa para el futuro (aunque quin sabe cundo ser este futuro ...) CX750M: me atraparon con un matrimonio, lo devolv y lo tom, no me arrepiento ni un poco! durante el uso no he oido ni visto una escoba girando en ella! La pegatina esta de moda) 3450, gtx660, 3 tornillos y un monton de escobas + cositas que recomiendo! Aadir - Reemplace las piezas en la caja, 3570k , gtx970? la escoba todava no gira, la fuente de alimentacin en s est un poco caliente...

buen modeloEn general, estoy satisfecho: saca el sistema con i5-4670 + GTX970 (hace un año y medio con 780), se ve bien con mi carcasa con la ventana Zalman z12+, el silencio es excelente, será completamente silencioso si no fuera por los enfriadores del sistema y los discos duros (pero no puedo rechazar los torrents), de lo contrario Por lo general, no soy un problema con los auriculares. Estaba muy preocupado por los nicos cables apretados cuando encend la unidad del sistema ensamblada con I, porque no estaba seguro de haberlos atascado por completo. Lo compré en enero de 2014 y luego me costó la mitad, ahora el vuelo de abril de 2016 es normal pfu pfu.

gran modeloAhora 26 de marzo de 2016 se rompió. Trabajé durante 1 año y 9 meses. La PC se apaga después de jugar Battlefield 4 en configuración ultra durante 5 minutos. Tarjeta de video Asus R9 290X DirectCU 2, 4770K, sin overclocking.

buen modeloDado el supuesto general de reducir el consumo de energía, esta unidad cubre las necesidades de casi cualquier equipo futuro.

gran modeloExcelente fuente de alimentación, elegí entre Coler Master v750 y ella, pero la compré, no me arrepiento para nada, si no por siglos, entonces por años seguro!

gran modeloEsta no es mi primera fuente de alimentación Corsair. Varios años de experiencia. Tengo total confianza y respeto por esta empresa y las personas que crean cosas tan maravillosas. Una vez tuve que lidiar con el servicio de garantía de Corsair y solo me dejé recuerdos positivos. Altamente recomendado. BP vale el precio.

modelo regularLo compré para construir un sistema de bajo ruido. Pero silba bajo carga, muy fuerte. Tal vez estoy casado, voy a cambiar. Encontré gente con el mismo problema en los foros y hay muchos de ellos.

buen modelofuente de fuente de alimentación increíble saca cualquier cosa genial incluso bajo carga y silenciosa, puedes ver inmediatamente un producto premium!

gran modelo

Gran modeloGran fuente de alimentación con reserva de energía para muchos años

Gran modeloAdquirido el 10 de mayo de 2015. MSI De ella cuelga la GTX 970 4G Gaming, una vieja i52400@3.1-3.3, un par de HDD, un SSD, así como 3 ventiladores (a través de Molex) El ventilador solo comenzó con Furmark + Linx. En los juegos, el arranque del ventilador no se notó. El chirrido / chirrido de los componentes eléctricos se notó solo bajo dos puntos de referencia en funcionamiento (bajo carga alta), y solo apoyando la oreja contra la rejilla trasera, y luego podría ser un eco. de la tarjeta de video (desafortunadamente, tiene algo de sonido eléctrico bajo carga). El número de serie comienza con 1421, escuché que las revisiones de 1333 e inferiores pueden tener problemas con el sensor que enciende el ventilador. En general, estoy satisfecho con la unidad. Se podría poner 4.5 - Yo lo pondría por los conectores.

no esta mal. Generalmente comprado. Y entonces empez! Se neg a encender, hacer clic y todo. Despues de un taponamiento sadomasoquista de tapones, se puso en marcha. Aqu hay otra jamba, silba y con todos los estranguladores (y cont 4 de ellos, como pude ver), y cuando inicias aplicaciones o juegos pesados, tambien emite un sonido con un transformador. Luego dej de encenderse de nuevo. Lo llev a la tienda y me lo cambiaron por uno similar. Con el segundo, la situacin es mejor, funcion de manera estable, pero los aceleradores volvieron a silbar, alrededor de las dos, el sonido aument en paralelo con el aumento de la carga. Porque En general, mi sistema es muy, muy silencioso, este silbido me carcomi el cerebro. (cuntas computadoras cambiaron, me encontr por primera vez con un silbato). Logr recuperar el dinero. Se acabaron los corsarios!El fabricante posiciona este producto como un sistema absolutamente silencioso con refrigeracin semi-pasiva. Pero como un bp que silba, y aun por tanto dinero, puede estar callado O_o? Muy molesto por el corsario, perdiendo terreno! Hay mucha informacin en la red sobre el matrimonio. Por ejemplo: modelos con un nmero de serie que comienza con 134... el ventilador no arranca en absoluto. En la serie 14... se arregl esta jamba.En el pasivo, el bp calienta hasta 40-50 gr al tacto, el programa Corsair Link muestra mucho menos. No era posible ver y escuchar cmo funciona el ventilador. Sistemas de refrigeracin semipasivos, una opcin controvertida. en el pasivo, la fuente de alimentacin se calienta, y si la carcasa es pequea, e incluso con la ubicacin superior de la fuente de alimentacin, entonces el calentamiento de las piezas de hierro est asegurado! Aparentemente tales permisos! Y saqu una conclusin por m mismo!