

# Hierro Vitek VT-1215

excelente modelo Mi esposa cose profesionalmente, a veces no se apagan por 2 horas al día. Planchado durante un mes de al menos 50 metros de telas. Y cuantos desmantelaron estos hierros con averas menores, ni siquiera puedo contar. Después de la rotura de otra plancha cara muy de marca me mandaron en busca de una de repuesto después de 5 tiendas sin ir a la última compra esta se pega un poco a la tela pero se puede mover la plancha se no estropea la tela cara. Después de un tiempo, se pulir. Si no se arrastra a través de las cremalleras y no se enfría bruscamente, durar toda la vida. La función de apagado automático es una de las funciones más débiles de las planchas modernas. Es necesario para grandes volúmenes, donde hay descansos para barridos y selecciones. Los dos hierros anteriores se quemaron en este. Las placas están soldadas en epoxi, reparadas solo por entusiastas, sin repuestos, no hay elementos de radio (sensor de orientación) en ninguna parte, excepto en China, 2/3 de los elementos de radio en los tableros no están marcados, secretos de empresa. La comida sin pasar por la tarifa se realiza, pero bajo su propio riesgo y riesgo. Existe la sospecha de que también es una protección cuando se calienta, aunque siempre se combina para todos y para pieles. un restato con una placa bimetálica. Hay un nodo para descalcificar: un estándar moderno en planchas, un chip inútil. La descalcificación es una buena función, aunque no se ha utilizado. En los últimos hierros, mucho despeg. Pero nunca se limpia completamente en ninguno, la esencia de vinagre ayuda. Mi esposa usa agua de un filtro de jarra, el filtro dura 3 meses. Escamas en las suelas de planchas pasadas recolectadas en algún lugar por la misma cantidad y comienzan a desmoronarse con vapor. Vapor: la esposa usa pliegues complejos para golpear para no arrastrarse sobre ellos durante mucho tiempo. De hecho, el impulso de vapor se anuncia como planchado de cosas en peso. Con el peso, las cosas no se suavizan, y esto es imposible, a menos que infles una camisa ligera durante una hora. Mis jeans (altura 200) se planchan con esta plancha durante aproximadamente minutos 10, una camisa durante minutos 5, una camiseta durante minutos 3. El resultado durante meses 2 es una plancha excelente, no inferior a los análogos con un precio de 5 mil rublos. . experiencia), pero una "g" tan aburrida - no)) No solo es imposible desmontarlo sin dañar los elementos de plástico, sino que este monstruo también crujió con un mango como un narval herido durante la operación. Y por cierto, murió con el vapor, que en realidad sirvió de motivo para recoger esta escoria.

excelente modelo La plancha ha servido fielmente durante 10 años!!! Durante este tiempo, nada se rompió ni se agrietó! No hay quejas sobre la unidad en absoluto! Desafortunadamente, recientemente murió la muerte de los valientes, quemó al pobre hombre. Si hubiera un apagado automático en él, aún podría funcionar. Pero 10 años para un plazo de hierro! Así que estaba muy satisfecho con !!

buen modelo La transición del hierro soviético incluso a este parece simplemente fantástico))) buen hierro por poco dinero)

modelo ordinario