Cmara Sony HX90V

Un modelo ordinario, nada especialCompr este dispositivo para reemplazar el antiguo DSC-HX5V y me decepcion mucho. Lo llevar de nuevo al centro de Sony. Debido al hecho de que no dispara bien y no porque no se adapta bien a la mano.

mal modeloTres meses fuera de la caja. Empez a fallar hace dos semanas. Aparece una escala vertical en forma de arco en el monitor como si estuviera cambiar los modos de disparo. Presionar otros botones (disparo, visualizacin, etc.) no hace nada. Se trata de apagado/encendido. El panel de superposicin en la parte superior (donde est escrito Sony) en el costado del visor se ha alejado cuando se presiona, cruje, el espacio ha aumentado ... An as, no se alejara, se bloquea I (rara vez usaba el visor) es muy rpido desde all. En trminos de ergonoma (como una cmara con zoom, es pequeo, es inconveniente de sostener De ah el revuelo,probablemente hay jambas de software) y foto (desenfoque) HX90 es la tierra, y HX60 es el cielo. Cada ao, Sony lanza un nuevo zoom de 30x. 2013-HX50.2014-HX60.2015-HX90. un completo fracaso. Taropytsa (y para la compra tambin) no es necesario!