

Tetera Vitek VT-7009

No vale la pena gastar dinero después de 3 meses de uso: el matraz se rompió en la parte superior en el lugar donde se colocó el asa. El servicio dijo que no era un caso de garantía y se negó a aceptarlo como matrimonio. La garantía es solo para el elemento calefactor. No me pondré en contacto con Vitek en el futuro y no le aconsejo. Los chicos del servicio estaban muy molestos porque ni miraron donde y como salió la grieta

modelo terrible Decepcionado con el fabricante. Vitek también está en China Vitek (((

mal modelo Todos los fabricantes de teteras comenzaron a ahorrar en plástico, que se desmorona después de 1 o 2 años de uso, tanto en modelos baratos de teteras como en modelos caros. Ir a probar con otro fabricante con un costo de 1,5-2 mil rublos, ya no veo el sentido de pagar de más por el plástico que se desmorona...

mal modelo

modelo terrible No aconsejo, Después de 3 meses, el botón de encendido se rompió y la tapa dejó de cerrarse. Además, el olor a plástico de la cubierta se siente constantemente (no fuerte, pero notorio), no quiero reparar y cambiar, buscar otro modelo. Sin olor. La tetera está muy caliente! Solo grandes burbujas! De esto rebota la tetera, creo que no es muy bueno! Por lo tanto, no vierta por encima de la norma. De lo contrario, el agua se derramará al hervir!

modelo terrible Qué infierno. En el segundo día, el agua comenzó a desprender el olor y el sabor de la química, literalmente tanto que tomar un sorbo, para resaltar este sabor divino, se convirtió en un verdadero problema. Nunca encontré esto. El soporte apesta a plástico, que aparentemente se derrite, pero el olor y el sabor del agua afectaron más la calificación. No lo recomiendo mucho.

modelo terrible Fuga después de dos semanas de uso. Dinero por el desage, al analizar resultó que la goma de sellado estaba medio pegada. La tapa se abre 70 grados en total, no era conveniente llenarla con agua. Hirvió durante mucho tiempo, después de hervir no se apagó durante mucho tiempo debido a que la tapa no estaba bien ajustada. En general, una tetera espeluznante en todos los sentidos

el modelo habitual - NO FUNCIONA AHORA, cumple otras funciones (ver el video en el enlace) desmontar la tetera, por dentro nada escandaloso, no No me doy cuenta de que el montaje y las tripas son normales, reconozco que no es suerte. |modelo terrible El vidrio se agrietó en medio año. No por el cambio de agua fría - caliente, sino así. En el servicio de garantía contestaron de manera estándar que esto no entra en el caso de garantía por cambio de agua. Todo lo que necesitas saber sobre el modelo.

gran modeloCompr 2 teteras idnticas hace ms de un mes. Ambos funcionan correctamente))
funcionan correctamente hasta ahora))

buen modeloMiserly paga dos veces, obviamente. Estoy complementando la revisin. La tienda sin una palabra reemplaz el hervidor por uno nuevo, ha estado funcionando durante varios meses sin interrupcin, al primero lo acaban de atrapar con un matrimonio, al parecer. Estoy satisfecho con la compra, estoy aumentando mi calificacin.

mal modeloEl hervidor no tiene nada de especial, lo compramos por 1800, por este dinero me gustara al menos agua del surtidor para no verter sobre la mesa, pero ay y tambn, si lo viertes hasta la marca, entonces cuando hierve, parte del agua se derrama. Al principio ola mucho a plstico, luego el olor desapareci, no lo aconsejo.

excelente modeloMe gust mucho la tetera. Adems del hermoso diseo, quiero sealar que calienta el agua de manera bastante silenciosa (antes haba una tetera Tefal, que es muy ruidosa en comparacin con esta). No hubo olor a plstico incluso cuando el agua se hirvi por primera vez. Lo nico que no puedo sacar conclusiones sobre la calidad y durabilidad de este modelo, porque llevamos usando la tetera solo una semana.

modelo habitualel vaso de la petaca es muy fino, no volvera a tomar esta tetera

un modelo excelenteUn excelente hervidor con luz de fondo es agradable de ver cuando el agua hierve.

buen modeloUs el modelo VITEK VT-1101 antes, tuve que cambiarlo debido a una tapa rota (en general, la tetera estaba bien, solo que era un inconveniente abrir la tapa con la mano). Estaba buscando una tetera de vidrio, en el que la tapa se abre con un botn y el botn de encendido est ubicado en la parte superior (convenientemente, se excluye accidentalmente, tocar con una mano o un objeto, encender / apagar el hervidor). Este modelo cumpli completamente con estos requisitos.Sin embargo, durante la operacin result que si el agua en el hervidor est cerca del nivel mximo, cuando hierve, salpica un poco a travs de la tapa. Adems, al hervir, se forma condensacin en la tapa, que fluye por el exterior de las paredes del hervidor (creo que esto es bastante peligroso)

la razn de esto es el diseo de la tapa, cuyos bordes no encajan al ras. con el matraz, pero vaya ms all de los lmites del cuello. La condensacin es mayor cuanto ms se llena la tetera. Usualmente hiervo 0.5-0.7 litros, por lo que esto no sucede a menudo. Ya llevo medio ao usndolo.

excelente modeloCristal, metal. Luz de fondo azul. El ruido es simplemente promedio. La tapa se ajusta bien y se apaga cuando es necesario. No ola a plstico y no huele a nada. Por ese dinero (1390) es una excelente opcin, incluso si se rompe justo despus de la garanta considere que ha trabajado su dinero.