

Humidificador Bork H701

mal modelo Fui tentado por BORK, siempre escuché solo buenas críticas sobre esta técnica. Pero muy decepcionado! Comprado por 24 mil, que es muy caro para un dispositivo similar. Y ahora, en orden: el primer día funcionó bien y muy silenciosamente incluso lo dejé funcionar por la noche, pero por la mañana vi que ya no salía el vapor, aunque el modo no era automático, lo cambié a otro cuarto y luego vi que empezaba a mostrar humedad 30-34% máximo aun cuando el cuarto ya estaba como en un baño, un día después el ventilador empezó a zumbear y producía vapor solo a 4 ur de potencia y apenas, por cierto, el filtro no salva porque empezó a aparecer placa blanca en la carcasa. Al quinto día, el sensor dejó de responder a la inclusión. Desafortunadamente, lo compré en Voronezh, y yo mismo vivo en Lugansk y no había forma de devolverlo. Por lo tanto, tendré un deseo salvaje de aplastar este aparato en la cabeza del diseñador durante mucho tiempo. Por esa cantidad de dinero puedes comprar 4 chinos y funcionar por más tiempo)

modelo terrible Después de un par de meses se rompió: 1. incluso en presencia de agua, todavía no generaba vapor (dice que está vacío, no hay agua, comienza a calentarse desde abajo) 2. después de dos días de estar parado sin trabajar con agua en el tanque, comenzó a gotear (el agua comenzó a salir). Leer otras reseñas - problemas similares. Matrimonio constructivo Muy insatisfecho. Ir al centro de servicio, a ver qué dicen... UPD: Llamé al servicio (no fui, porque la garantía había terminado por 3-4 meses), dijeron que era necesario cerrar el tapa más herméticamente (tontera, porque la tapa está bien cerrada con fugas y el hecho de fugas es difícil de comunicar, mecánicamente tampoco hay conexión). En general, "se volví loco". Bork es la peor calidad a un precio inasequible. Lo compré para un niño, así que tomé uno caro, al final me di cuenta de que era posible comprarlo más barato, definitivamente funcionaría mejor y por más tiempo.

bad modelo pro fall. de repente, después de 5-7 minutos de funcionamiento, el humidificador comenzó a detenerse y a quejarse de que no había agua. y el depósito está casi lleno. Limpié todo lo que pude. la misma canción. filtro de pensamiento cambié. no ayudó. Lo llevaré al servicio. No recomiendo comprar.

un excelente modelo Lo hemos estado usando durante aproximadamente un año, una habitación de 20 m² alcanza la humedad según un higrómetro externo al 60-70% funciona en silencio, el panel es cómodo con un bloqueo para niños, nada tiene errores, la capa blanca apenas se nota, el filtro aún no se ha cambiado, no entiendo por qué hay tantas críticas negativas para este modelo, tal vez tuvimos suerte

modelo terrible Después de 3 días, el motor del ventilador comenzó a funcionar con un golpe y un poco de ruido. Hasta ahora está funcionando bien. La trampa de vapor originalmente estaba rota (montaje con pestillo), es decir, pelaje. no hay daños, tal vez la fundición de plástico está defectuosa, no lo sé. En general, una empresa rusa que fabrica en China y anuncia (hasta que la FAS comenzó a emitir recetas) calidad alemana. Gracias. No lo recomiendo encarecidamente!

gran modelose ve muy bien, funciona silenciosamente, hace frente a su tarea principal al 100%! Y no deja agua atrs. Completamente satisfecho con la compra. La nica pega es que el aparato es bastante grande, pero no creo que sea imprescindible

modelo habitualCompr este aparato para mi beb, ahora al cambiar el agua hay un charco constante debajo del dispositivo. Cada tres meses, debe cambiar el cartucho que cuesta rublos 1800. En el transcurso de un ao, se acumula la cantidad de rublos ms de 7000. El panel tctil tiene errores peridicamente y no responde a los comandos. Me parece que es mejor pagar un trabajo una vez que comprar basura cada seis meses. Tengo una aspiradora de esta empresa y una plancha y ahora decid comprar un humidificador. Me gusta que funcione en silencio, casi en silencio, mientras realiza la tarea. Tambin estoy satisfecho con la presencia de varios programas, la cosa en general est muy bien pensada, como todo lo de Bork. Mi unidad no tena ninguna fuga) En general, recomiendo

un modelo excelente una aspiradora normal, funciona bien. No lo llamar una especie de milagro de la tecnologa, pero se siente como materiales de alta calidad, buen ensamblaje, solo lo tenemos desde hace un ao, pero creo que durar mucho tiempo, no parece para que se deshaga o se rompa)) Quita la suciedad perfectamente, una vez paso por la alfombra y solo ves como ha cambiado el color) La bolsa se cambia facilmente. Adems me gusta el diseo, creo que se ve muy bien

modelo malo

modelo regularLlevamos usando este humidificador desde diciembre. Condiciones de trabajo - habitacin 17 sq. m, nios 5 meses. y 4 aos. Hasta ayer, en general, el funcionamiento del humidificador fue satisfactorio (ver arriba + y -): hizo frente a la humidificacin de la habitacin, funcion por la noche y no interfiri con el sueo Ayer por la tarde, como de costumbre, lav el depsito, llen en agua nueva, vuelva a colocarlo pero no encendi el humidificador (lo encendemos por la noche). Despus de un rato escucho el sonido del agua corriente, entro en la habitacin y veo un charco debajo del humidificador en la mesa, y ya un charco decente en el piso. Lo desenchufo, lo llevo al bao, saco un tanque de agua y entiendo que el agua se ha vertido en la bandeja interior sin medida y sale a travs de un desbordamiento regular. Aquellos. algo sali mal en el cerebro del humidificador y l, estando en estado apagado, mantuvo abierta la vlvula del tanque. Ok, drene el exceso de agua, trato de encenderlo, el humidificador dice que ahora la humedad en el la habitacin es del 72%, y la requerida es del 55%, mientras se niega a trabajar. Le di un da para descansar, lo enciendo hoy - dice que la humedad en la habitacin es del 90% y todava no funciona, ms precisamente, sale una especie de flujo de aire dbil de la boquilla y eso es todo . Al final de la semana, si nada cambia, lo dar al servicio, buena garanta. Hasta ahora, me inclino a creer que el precio de este humidificador es excesivamente alto y, de hecho, no vale la pena. dinero Actualizacin: bueno, despus de dos das desde el momento del incidente, el humidificador cobr vida y comenz a funcionar, como si nada hubiera pasado. Seguir observando, aunque ha aparecido desconfianza, y ahora da un poco de miedo dejar agua en el humidificador al salir del apartamento.

modelo habitualUsamos 2 humidificadores de este tipo en una habitacin de 25 m2 . Hay un

termómetro-higrómetro Venta en la habitación: lo usamos para centrarnos en los valores reales de humedad en la habitación. Un humidificador no puede elevar la humedad ni siquiera al 25% (a 24 grados C) en nuestra habitación cuando hace frío afuera y las baterías están funcionando en la habitación. En este sentido, se instaló un segundo humidificador del mismo modelo (traído de otra habitación, en total usamos 4 humidificadores BORK en el apartamento): 2 dispositivos pueden elevar la humedad al 35-50% (dependiendo de la intensidad del calentamiento). Me gustaría señalar que este modelo es realmente muy silencioso y dormimos tranquilos incluso con 2 dispositivos en funcionamiento. Ahora las desventajas de este modelo en particular. Desde el principio, no me gustó mucho el funcionamiento del panel táctil. No siempre encienden a la primera. Si activa el bloqueo para niños, puede ser bastante difícil desactivarlo. La principal desventaja es la débil protección de este mismo panel de control contra el agua. A pesar del uso de este tipo de filtro de agua en los humidificadores, realmente hay muchas incrustaciones en el evaporador. Es bastante difícil quitarlas. El kit viene con un cepillo especial, pero aún debe lavar la báscula con agua. Entonces, en el proceso de lavado del evaporador, de una forma u otra, un poco de agua (yo diría unas gotas) se mete en algún lugar del panel de control (o en las ranuras de la carcasa). Como resultado, después de dicho procedimiento, el panel de control no responde a ningún toque. Uno de nuestros 2 humidificadores suele tardar entre 12 y 16 horas en secarse y recuperarse. El segundo no responde hasta por 24 horas, luego comienza a fallar: se enciende / apaga solo, la guirnalda en el panel de control parpadea como un árbol de Navidad, etc. Las desventajas comunes de los humidificadores ultrasónicos son que todo está cubierto de blanco, a pesar del filtro (instalado de acuerdo con las instrucciones) 31/01/2014 Revisión adicional. Ese humidificador, que normalmente necesitaba un día para "recuperar el sentido", después del último lavado no funcionó durante 3 días. La cantidad de placa blanca aumenta. No estoy satisfecho. después del último lavado no funcionó durante 3 días. La cantidad de placa blanca aumenta. No estoy satisfecho. después del último lavado no funcionó durante 3 días. La cantidad de placa blanca aumenta. No estoy satisfecho.