

# Gabinete Thermaltake Versa H24

buen modelo Estuche simple y slido. Solo que, en cuanto al montaje sin tornillos de HDD / SSD, de acuerdo con las instrucciones, todava se recomienda fijarlos con tornillos, pero incluso sin ellos no se puede escuchar el retroceso.

buen modelo El caso no es endeble. Las paredes laterales son rgidas e idnticas: puede intercambiarlas y no darse cuenta. La parte superior se tambalea pero se vuelve rgida cuando se le atornillan 2 ventiladores. El marco es fuerte, incluso sin paredes laterales, la estructura no se dobla. Los soportes de las patas son de plstico, altos, la fuente de alimentacin nunca se sofocar. La cubierta frontal desempea el papel de un filtro adicional para soplar, se sienta bien, se ve fuerte y no es difcil de quitar. Por cierto, el zcalo con los botones de reinicio y encendido y los puertos USB est atornillado a la carcasa y permanece en su lugar cuando se retira la cubierta frontal. Por lo tanto, no se tira de cables de la tapa, lo cual es muy conveniente. Yo uso 4 duros de 2,5", Estoy acostumbrado a colocar el cable de alimentacin de la CPU justo detrs de la placa base y desde arriba a travs de un orificio sobre la placa base. Pero en este caso, solo haba una cubierta de caja sobre la placa base, no haba ms espacio para cables. Afortunadamente, mi fuente de alimentacin tiene un cable de menos de medio metro, logr colocarlo en el costado de la placa base y luego en la parte superior, de lo contrario, tendra que comprar un cable de extensin o colocarlo directamente en la parte superior de la placa base. los cables de la unidad y los cables SATA podran enrutarse desde atrs. De lo contrario, la tapa cierra con dificultad. Buen estuche por el dinero.

excelente modelo Estaba buscando un estuche funcional econmico con un diseo estricto, la eleccin result ser pequea, de todas las opciones Eleg este como el ms ptimo y no fall, no hay defectos serios. El estuche es de alta calidad y se ve muy bien, las paredes laterales son bastante rgidas, pero la parte superior es muy delgada. Todos los cables estaban ocultos detrs de la tapa trasera. Inmediatamente instal 4 enfriadores adicionales (la temperatura del HDD disminuy considerablemente) de grados 40 a 25. El caso de su dinero es excelente.