

# SAI FSP FP 1500

Modelo normal Funcion bien. Guard 5 minutos\ no lo intent de nuevo\ sistema con PSU-1000W. Monitor BENQ-21 pulgadas. 6 unidades externas de 2 TB cada una. En un momento maravilloso cuando se cort la electricidad, result que no funcionaba. Aunque aparentemente no se expres de ninguna manera. Al desmontar, result que una batera muestra 5v en lugar de 12v. Y la segunda Las bateras de 11v cuestan 2000tr. 4 tomas traseras de la batera. Ordenador conectado (600v, i7 3820, 660ti, 2\*2TB+500gb+ssd) + monitor 2\*23inch + router. Despds de la primera acumulacin de carga, estuve de pie durante un poco ms de 20 minutos. No s cmo ser en el futuro, pero ahora se lo recomiendo a todo el mundo.