

Telfono mvil Ginzzu RS93 Dual

No intente comprar. Te arrepentirs amargamente! Repugnante en todos los sentidos. Tengo casi dos aos de experiencia con este aparato. El primero se rompi en medio ao, pas. Tengo una segunda, igual. Medio ao despus empez todo. El conjunto se desmorona. El firmware es asqueroso, se requiere educacin especial para usarlo. Como resultado, un telfono sper protegido se raya peor que el ms deshman, el parlante resuena, la batera no aguanta, el cargador de 500 mA en el kit no es capaz de cargar y !!!!! el cristal se hizo aicos por s solo. En!!! Proteccion!!! No es necesario probarlo, se deshace solo. Con casi 2 aos de propiedad de esta "felicidad", 45 das de la primera reparacin y reemplazo, 2 semanas de la segunda reparacin, ahora otros 45 das con una perspectiva que an no est clara. En resumen, el dinero fue entregado pero todava no hay telfono))))

modelo habitual Si no fuera por el problema con el mercado de juegos - 5 de 5. No hay quejas. Y as, no puedo instalar las aplicaciones que necesito, incluida la entrada, porque tampoco puedo crear una cuenta de Google en el telfono. Funciona rpido. Es bueno para Internet, navegador, llamadas, el problema con el micrfono lo resolví el men de ingeniera ajustando la sensibilidad. La batera es basura, la razn de esto es el controlador y las caractersticas del firmware, sobre ellos a continuacin: Suave, 1- Android inicialmente vaco, durante un par de das en la red, el telfono bombea CAM! programas como navegadores, optimizadores navegadores pornogrficos, virus (descarga de virus), como resultado, el telfono es tonto, Internet no funciona, las llamadas son difciles, los intentos de eliminarlo estn bloqueados por el virus. En la lucha por el telfono, lo arruin, se lo llev a los representantes, solucionado reemplazando la placa base en garanta, por lo que muchas gracias a ellos. Inmediatamente instal antivirus y clean master, diariamente elimino la carpeta de actualizacin de YouTube (el telfono descarga todo en ella), logro detener el virus. Ahorrar para algo decentemente cambiado, pero por ahora estoy usando ESTO. La idea es chic, el hardware no es malo, el software es una basura resultado: basura No lo recomiendo

mal modelo La mejor opcin calidad-precio, si no fuera por un defecto de fbrica con un micrfono. Solo hay un servicio en Mosc, no reconocieron el matrimonio obvio, refirindose a ip68, es decir. la devolucin no es posible. Una semana despus del servicio, el botn de volumen se rompi. Devuelto por la oficina. representantes. No tomara el prximo modelo RS94.

modelo terrible Compr un telfono, lo devolv una semana despus, el procesador, como afirma el fabricante MTK 6589T 1.5GHz, en realidad cuesta MTK 6582 1.3GHz, esta empresa es un estafador, No le aconsejo que tome sus productos.

excelente modelo Un dispositivo bastante resistente. El agua no pasa, probado en un barril. La pantalla transmite bien los colores y es legible incluso bajo el sol. La red se mantiene excelente incluso en lugares con mala recepcin, los satlites GPS se encuentran lo suficientemente rpido, un arranque en fro no dura ms de medio minuto, no pierde ningn enganche. La batera, con un uso bastante activo, se sent a la mitad en tres das, fallas, frenos y otras cosas an no se han notado. El

Android es estándar, desde un altímetro preinstalado con un termómetro y un barómetro y una brújula. Creo que las personas cuya profesión implica trabajo físico en cualquier clima y (o) que aman las actividades al aire libre y las actividades al aire libre son adecuadas. Sin embargo, incluso en condiciones 'civiles', este dispositivo no parece una oveja negra, porque carece de brutalidad excesiva y es bastante delgado... El agua no pasa, probado en un barril. La pantalla transmite bien los colores y es legible incluso bajo el sol. La red se mantiene excelente incluso en lugares con mala recepción, los satélites GPS se encuentran lo suficientemente rápido, un arranque en frío no dura más de medio minuto, no pierde ningún enganche. La batería, con un uso bastante activo, se senta a la mitad en tres días, fallas, frenos y otras cosas aún no se han notado. El Android es estándar, desde un altímetro preinstalado con un termómetro y un barómetro y una brújula. Creo que las personas cuya profesión implica trabajo físico en cualquier clima y (o) que aman las actividades al aire libre y las actividades al aire libre son adecuadas. Sin embargo, incluso en condiciones 'civiles', este dispositivo no parece una oveja negra, porque carece de brutalidad excesiva y es bastante delgado... El agua no pasa, probado en un barril. La pantalla transmite bien los colores y es legible incluso bajo el sol. La red se mantiene excelente incluso en lugares con mala recepción, los satélites GPS se encuentran lo suficientemente rápido, un arranque en frío no dura más de medio minuto, no pierde ningún enganche. La batería, con un uso bastante activo, se senta a la mitad en tres días, fallas, frenos y otras cosas aún no se han notado. El Android es estándar, desde un altímetro preinstalado con un termómetro y un barómetro y una brújula. Creo que las personas cuya profesión implica trabajo físico en cualquier clima y (o) que aman las actividades al aire libre y las actividades al aire libre son adecuadas. Sin embargo, incluso en condiciones 'civiles', este dispositivo no parece una oveja negra, porque carece de brutalidad excesiva y es bastante delgado... Los satélites GPS se encuentran lo suficientemente rápido, un arranque en frío no dura más de medio minuto, no pierde su enganche. La batería, con un uso bastante activo, se senta a la mitad en tres días, fallas, frenos y otras cosas aún no se han notado. El Android es estándar, desde un altímetro preinstalado con un termómetro y un barómetro y una brújula. Creo que las personas cuya profesión implica trabajo físico en cualquier clima y (o) que aman las actividades al aire libre y las actividades al aire libre son adecuadas. Sin embargo, incluso en condiciones 'civiles', este dispositivo no parece una oveja negra, porque carece de brutalidad excesiva y es bastante delgado... Los satélites GPS se encuentran lo suficientemente rápido, un arranque en frío no dura más de medio minuto, no pierde su enganche. La batería, con un uso bastante activo, se senta a la mitad en tres días, fallas, frenos y otras cosas aún no se han notado. El Android es estándar, desde un altímetro preinstalado con un termómetro y un barómetro y una brújula. Creo que las personas cuya profesión implica trabajo físico en cualquier clima y (o) que aman las actividades al aire libre y las actividades al aire libre son adecuadas. Sin embargo, incluso en condiciones 'civiles', este dispositivo no parece una oveja negra, porque carece de brutalidad excesiva y es bastante delgado... altímetro preinstalado con termómetro y barómetro y brújula. Sin embargo, incluso en condiciones 'civiles', este dispositivo no parece una oveja negra, porque carece de brutalidad excesiva y es bastante delgado... altímetro preinstalado con termómetro y barómetro y brújula. Sin embargo, incluso en condiciones 'civiles', este dispositivo no parece una oveja negra, porque carece de brutalidad excesiva y es bastante delgado...