

IP-telfono Cisco Unified 7940G

modelo regular Utilizamos estos dispositivos. Pero antes de usarlo, pasamos unas 2 semanas estudiando el TEMA en Internet. Flashear el dispositivo parece muy simple, en la práctica resulta ser un trabajo de varios días y un rompecabezas extremadamente difícil de resolver. El dispositivo inicialmente NO FUNCIONA con SIP. Esto requiere flasheo! Si no es un buen administrador de sistemas con experiencia con Cisco, no le recomiendo comprar esta unidad.