

Cámara Sony HX90

Un modelo ordinario, nada especial. Compré este dispositivo para reemplazar el antiguo DSC-HX5V y me decepcionó mucho. Lo llevé de nuevo al centro de Sony. Debido al hecho de que no dispara bien y porque no se adapta bien a la mano.

Mal modelo. Tres meses fuera de la caja. Empezó a fallar hace dos semanas. Aparece una escala vertical en forma de arco en el monitor como si estuviera cambiando los modos de disparo. Presionar otros botones (disparo, visualización, etc.) no hace nada. Se trata de apagado/encendido. El panel de superposición en la parte superior (donde está escrito Sony) en el costado del visor se ha alejado - cuando se presiona, cruje, el espacio ha aumentado ... Anos, no se aleja, se bloquea (rara vez usaba el visor) es muy rápido desde allí. En términos de ergonomía (como una cámara con zoom, es pequeño, es inconveniente sostenerlo. De ahí el revuelo, probablemente hay problemas de software) y foto (desenfoco) HX90 es la tierra, y HX60 es el cielo. Cada año, Sony lanza un nuevo zoom de 30x. 2013-HX50. 2014-HX60. 2015-HX90. un completo fracaso. Taropytsa (y para la compra también) no es necesario!