

Fresadora AEG MF1400KE

Si no es un agregado al instrumento, se puede decir que su precio es demasiado alto. Las clínicas son la base principal, es difícil y no conveniente trabajar ajustando la altura del cortador. No es conveniente ajustar la configuración micro en las bases principal y adicional, parece que las perillas de sintonización están diseñadas para el sistema imperial de unidades, simplemente se borran y se aplican las matrices, por lo que necesita devanarse los sesos para ajustar al milímetro.

La base sumergible se acua en lugar del trabajo normal, se obtienen dificultades en el trabajo y dificultades para comunicarse con el centro de servicio "Virok com.ua" donde le dirán que los esfuerzos se aplicaron incorrectamente debido a lo cual las guas se doblaron y los bujes se desgastaron de manera desigual (al mismo tiempo, la base sumergible se hizo hasta 20 clics de 8 mm. cortador de ranuras en pino). Guas-1800 grn. base desnuda con casquillos alrededor de 3000 grn.

Consultar al comprar. Mucho matrimonio A la hora de comprar, comprobar la planitud de la suela de la base sumergible (muchas veces muy curvada), así como el calentamiento del rodamiento en la zona de la pinza