

Hierro Braun TexStyle 7 TS 715

excelente modelo Eleg una plancha del rango de precios de hasta 5 tr buena, pero cuando se usa vapor, flujos de agua y un paquete de ropa, incluso en los modos ms calientes. Tal vez un defecto en un caso particular. Despues de menos de un ao de uso, el regulador de intensidad de vapor se rompi, el interruptor simplemente se rompi y sali volando junto con el resorte. La coccin al vapor no funciona. Hola, plancha nueva.

buen modelo Llevo un mes usndola. Plancha perfectamente camisas y pantalones.

gran modelo Llevo 4 meses usndolo. Muy adecuado para aquellos que buscan un 2 en 1, es decir, un generador de vapor y una plancha. Un gran tanque de agua te permite vaporizar muchas cosas.

excelente modelo Eleg la plancha como regalo para mi esposa. Se aconsejaron los hierros marrones, ya que tienen las suelas ms duraderas, casi imposibles de rayar. Eleg 715, porque lo arregl ms por el precio. Lo nico que me confundí un poco fue el color del liquido, pero si no consideras la apariencia, el hierro hace frente a sus deberes con una explosin! Se desliza fcilmente y vaporiza bien las camisas. La descalcificacin es muy fcil. A diferencia de la plancha anterior, no se filtra agua durante la coccin al vapor. Mi esposa est feliz.

gran modelo Disfruto el proceso de planchado, como plancho una camisa todos los das! Recientemente fui al video M y vi que este modelo ahora se moderniz con un golpe de vapor no de 140 g / min, sino de 170 g / min! Aconsejo a todos!

modelo defectuoso Y lo ms importante, dos meses despues del final de la garanta de un ao, el cable se rompi! Milagrosamente, la corriente no golpe! Por supuesto, la reparacin se paga, el reemplazo del cable sali en 1000 rublos. No creo que esto deba pasar! El aislamiento de los cables elctricos es sagrado para la ingeniera elctrica! Mantenimiento limpio y preventivo en el centro de servicio con anlisis: otros 500 rublos. Se aconsej diluir el agua del filtro con agua destilada, de lo contrario es sensible al agua.

gran modelo Se lo compr a mi madre, le gust, haba un philips (hecho en Indonesia funcion durante 10 aos) antes de eso, el marrn es muchas veces ms potente Recomiendo comprar!

buen modelo En mi opinin, aquellos que no estn satisfechos con este hierro escriben tonteras. He tenido este durante 3 aos ya, sola tener otro, se lo di a mis padres. Ambos trabajan. Plancha perfectamente lino y algodn, jeans. Solo una cosa se esfuerza, cuando se enciende la luz, el voltaje en la red cae notablemente: puede ver que la electricidad est consumiendo bien. Hay modelos con boquillas, este sin. No lo necesitan!!! Entonces todo se plancha sin ellos. Todava no se ha pegado nada a la suela.

mal modelo

mal modelo Basado en todo lo anterior: la plancha es excesivamente cara! Enlace para características que realmente no funcionan. Muy pronto me arrepentí de haber comprado esta plancha.

un buen modelo para mí personalmente, la fijación del cordón es un inconveniente - al planchar, se apoya constantemente en la muela. este es el nico inconveniente (muy condicional) notado hasta ahora.

excelente modelo durante 16 años hubo 2 hierros marrones (es decir, cada uno vivió durante 8 años) a pesar de caer de la mesa al azulejo, que los niños usaban como bote, etc. Por lo tanto, al elegir uno nuevo, solo Brown. De hecho, es más grande que los modelos más jóvenes (por 2 cm), pero es más ligero. suela - aluminio (está escrito que es más resistente que el "zafiro"). El cordón extendido resolvió el problema de "saltar la cuerda". Tiene 3 zonas de liberación de vapor, incl. en el surtidor Para mí, es un poco inconveniente que el agua se llene en posición horizontal.

el mejor hierro, y lo más importante, confiable y casi eterno lugar

Limpio a tiempo (cada medio año o un año, todo depende del agua) y esta plancha te durará para siempre.