

SAI APC Smart-UPS RT 2200VA SURTD2200XLI

Modelo regular El dispositivo tiene 2 casetes de 8 bateras, 12V 5Ah. Una de las bateras fall, el dispositivo dej de funcionar (pitidos y un error: reemplace las bateras). Despues de medio ao, todo el resto (15 piezas) se hinch. Las bateras son Vision baratas, ni siquiera tienen adhesivos probados por APC, para una empresa que se presenta como la mejor, esto es muy, muy malo. Usted paga dinero slido por un producto de calidad de marca y obtiene bateras baratas de baja calidad fabricadas en Vietnam en el kit.

modelo terrible Compr este UPS hace 2 aos, lo cargu en un 20-30% . Funcion sin problemas, y luego un da comenz a chirriar que las bateras estaban muertas, entonces fue ms divertido. desconecte 10 servidores del UPS, encindalos de alguna manera durante la reparacin. S, es una reparacin, confirm el servicio de soporte, No s cmo van a reparar las bateras sin mantenimiento. La oferta de emitir cualquier reemplazo fue rechazada. Aquellos. usted trae una fuente de alimentacin ininterrumpida y usted mismo reza para que no haya cortes ni fallas. Y todo ello al precio de 2 SAI similares de la misma potencia pero de diferente marca. S, es APC de Schneider Electric!